





令和5年度 愛媛県被災宅地危険度判定士養成講習会




公益社団法人 全国宅地擁壁技術協会
All Japan Association of Retaining-Wall Engineering



本日の内容

- (公社)全国宅地擁壁技術協会について
- 被災宅地危険度判定技術について
- 判定票を作成してみよう
 - ①宅地編/擁壁編
 - ②宅地編/のり面編
- 熊本地震における
被災宅地危険度判定活動について



(公社)全国宅地擁壁技術協会について

【目的】

宅地擁壁の設計及び施工に関する調査研究及び技術開発を行い、その成果の普及を図ることにより、安全で良質な宅地の供給に貢献し、もって国民生活の向上に寄与する

【協会の歩み】

- | | |
|-------|-----------------------------|
| 昭和61年 | 会員89社で全国宅地擁壁協会が発足 |
| 平成4年 | 社団法人として全国宅地擁壁技術協会が発足（189社） |
| 平成7年 | 建設省からの依頼に基づき擁壁製造工場評定を実施 |
| 平成8年 | 阪神・淡路大震災の活動に対し建設大臣から感謝状を受章 |
| 平成9年 | 被災宅地連絡協議会が設立され事務局を担当 |
| 平成15年 | 被災宅地危険度判定士養成講習会への講師派遣を開始 |
| 平成17年 | 大臣認定擁壁製造工場認証機関第1号として登録される |
| 平成24年 | 東日本大震災の活動に対し国土交通大臣から感謝状を受章 |
| 平成25年 | 公益社団法人に移行 |
| 平成25年 | 建設事業関係優良団体として国土交通大臣から表彰状を受章 |
| 平成28年 | 熊本地震の活動に対し国土交通大臣から感謝状を受章 |

(公社)全国宅地擁壁技術協会について

【事業概要】

宅地擁壁の設計及び施工に関して

調査研究及び技術開発

技術者の養成

情報資料の収集、提供

図書などの刊行、講演会の開催

宅地擁壁の所定の品質確保のための

製造工場調査・認証

被災宅地に関する活動

被災地への視察と情報収集

被災地への被災宅地危険度判定士の派遣

被災宅地危険度判定実施本部への技術者派遣

被災宅地危険度判定士養成講習会への講師派遣

の事業を行っています。



擁壁種別	擁壁名	権利社名
鉄筋コンクリート造 L型擁壁	ザ・ウォール	羽田コンクリート工業(株)
	ニューウォルコン	ケイコン(株)
	K L ウォール	興建産業(株)
	M L ウォール	前田製管(株)
	法止ブロック	藤林コンクリート工業(株)
	L形擁壁システム	丸栄コンクリート工業(株)
	YT-32ニューノーマルクリフ	(株)ヤマウ
	F L ウォール	藤村ヒューム管(株)
	ニューCPL	カイエー共和コンクリート(株)
	昭和式S L 拠壁	昭和コンクリート工業(株)
鉄筋を用いた コンクリートブロック 擁壁	C L P - V	東洋ヒューム管(株)
	H D ウォール	(株)ホクコン
	ハイ・タッチウォール	ハイタッチセンター
	T型ブロック	山一工業(株)
	垂直積み擁壁ゴールコン	(株)ゴールコン
植栽用コンクリート ブロック擁壁	C P 型枠	(株)トーホー
	R E C O M システム	エスピック(株)
	T Y 型枠M U 拠壁	東洋工業(株)
補強土擁壁	グリーンウォール	共和コンクリート工業(株)
	緑生擁壁	日本緑生(株)
テールアルメ擁壁	テールアルメ擁壁	JFE商事テールワン(株)、ヒロセ㈱

※ 約257工場

過去の大災害における主な被災宅地支援活動内容

発生災害	当協会の活動内容	感謝状の受賞
阪神・淡路大震災 (1995年1月)	兵庫県の要請により「専門住宅相談業務」及び「災害緊急傾斜地対策業務」を実施。 神戸市の要請により「被災宅地復旧臨時相談センターに関する専門相談員業務」を実施。	建設大臣 (1996年7月) 建設省住宅局長 (1995年10月)
新潟県中越地震 (2004年10月)	新潟県の要請により「被災宅地相談窓口相談員」を派遣。延べ23日間、110名が257件の相談に対応した。	新潟県知事 (2004年12月)
新潟県中越沖地震 (2007年7月)	新潟県の要請により「被災宅地危険度判定士」を5名派遣。「被災宅地相談窓口相談員」を派遣。延べ27日間、94名が290件の相談に対応。	柏崎市長 (2008年7月) 新潟県知事 (2007年11月)
岩手・宮城内陸地震 (2008年6月)	宮城県の要請により「被災宅地危険度判定士」を9名派遣。	
東日本大震災 (2011年3月)	宮城県の要請により「被災宅地危険度判定士」を延べ16名派遣。71か所の被災宅地危険度判定を行った。	国土交通大臣 (2012年7月) 国交省住宅局長 (2011年10月)
熊本地震 (2016年4月)	国交省の要請により支援本部の立ち上げと運営等の支援活動。 国交省の要請により「被災宅地危険度判定士」及び「被災宅地相談窓口相談員」を派遣。	国交省住宅局長 (2016年10月) 熊本県知事 (2016年7月)

□被災宅地に関する具体的な活動

被災前



判定士養成講習会



判定士養成実地研修

被災直後



被災宅地危険度判定実施本部の支援



被災宅地危険度判定活動

被災数週間後



被災宅地相談窓口業務

被災宅地危険度判定士養成講習会の講師派遣業務

当協会は、各都道府県等が開催する「被災宅地危険度判定士養成講習会」に、2003(平成15)年から講師を派遣しています。被災宅地の調査・危険度判定マニュアルに基づき、丁寧にわかりやすく講義を実施しています。また、屋外での実務研修の要請も年々増えており、これらの実務研修支援活動も実施しています。



被災宅地危険度判定士派遣に関する業務

当協会は、被災宅地危険度判定士を保有しており、国や県の要請に対して被災宅地危険度判定士を支援派遣しています。当協会は全国に支部を置いていたため、全国都道府県登録の被災宅地危険度判定士を派遣することが可能です。


また、過去の地震での被災宅地危険度判定士派遣実績を生かして、被災宅地危険度判定業務に関する技術的助言が可能です。



都道府県の災害対策本部における支援業務

都道府県の災害対策本部における支援の要請を受け、支援員を派遣します。

当該地区は、都道府県の災害対策本部における支援の要請を受諾した場合には、地区災害時対策本部を設置し、支援派遣候補を選定して派遣の準備を行い、都道府県の災害対策本部における支援業務を行います。




被災宅地相談窓口相談員派遣に関する業務

大規模な災害時には、自治体に相談事がたくさん寄せられます。そこで、当協会は被災宅地危険度判定実施期間中を原則として、自治体の開設する被災宅地危険度判定に関する相談窓口に相談員を派遣し、被災者の質問に対する回答や二次災害防止のアドバイスを行います。自治体の担当者は、この間復旧や他の業務に専念することが出来ます。



□被災宅地支援活動のフロー



●『被災宅地危険度判定連絡協議会』の事務局は 【(公社)全国宅地擁壁技術協会】内に置かれている


The screenshot shows the homepage of the Disaster-affected Residential Land Risk Assessment Network. It features a banner image of a construction worker in a hard hat at a site. Navigation links include 'HOME', '被災宅地危険度判定制度', '被災宅地事例', 'ダウンロード', '掲示板', 'Q&A', and '各都道府県等お問い合わせ窓口情報'. A section titled '被災宅地危険度判定制度' contains a sub-section '被災宅地危険度判定連絡協議会とは' with text about its establishment after the Hanshin-Awaji Earthquake and its purpose of smooth implementation of risk assessment activities. A diagram on the left illustrates the relationship between 'Risk Assessment', 'Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism', 'Urban Regeneration', 'Risk Assessment System', and 'Disaster Prevention'.

The screenshot shows the 'Risk Assessment' section of the website. It includes a red box with the title '被災宅地危険度判定を行っております' and three green boxes with sub-titles: '被災宅地危険度判定連絡協議会とは', '被災宅地危険度判定手順', and '被災宅地危険度判定実施手順'. To the right, there is a 'Risk Assessment' section with three cards: '危険宅地 (危険度)', '要注意宅地 (危険度)', and '低評価宅地 (危険度)'. A large green button labeled '被災宅地危険度判定連絡協議会とは…' is overlaid on the bottom left of this section.

被災宅地危険度判定活動をより円滑かつ適切に実施するため、都道府県及び政令市等を会員として構成された組織です。平成7年1月の阪神・淡路大震災を教訓に平成9年5月に創設されたもので、事務局は(社)全国宅地擁壁技術協会にあります。

また、広域的な災害により迅速かつ適切に対応するため、各地方公共団体ごとに相互支援等を含めた協議会体制の整備などを推進しています。

それでは本題の
判定士養成講習会の
講義に入ります



被災宅地危険度判定関係


| ダウンロード

④ 被災宅地危険度判定関係

- ・[被災宅地危険度判定実施要綱](#)
- ・[被災宅地危険度判定業務実施マニュアル\(PDF版\)](#)
- ・[被災宅地の調査・危険度判定マニュアル\(PDF版\)](#)
- ・[被災宅地の調査・危険度判定マニュアル\(参考資料\)\(PDF版\)](#)
- ・[擁壁・のり面等被害状況調査・危険度判定票作成の手引き\(PDF版\)](#)
- ・[調査票\(WORD版\)](#)
- ・[判定ステッカー\(WORD版\)](#)
- ・[判定調整員業務マニュアル\(PDF版\)](#)
- ・[実施本部マニュアル\(PDF版\)](#)
- ・[資料1~5\(PDF版\)](#)
- ・[関係様式集\(WORD版\)](#)
- ・[被災宅地危険度判定業務等従事者災害補償細則](#)

ここでの構成

- Part I : **基本事項編**
- Part II : **調査票の共通事項編**
- Part III : **宅地擁壁の調査票**
- Part IV : **宅地・のり面の調査票**
- Part V : **その他**



Part I : 基本事項編



- 総則・目的
- 適用
- 調査の内容、
準備、実施



1. 1 目的

市町村において災害対策本部が設置される事となる規模の地震または降雨(以下「大地震等」という。)により多くの宅地が広範囲に被災した場合に**被害状況調査**及び**危険度判定**を実施し、避難等による**二次災害の軽減・防止**に資することを目的とする。

注)今後その宅地に住み続けて行くことが出来るかどうかの判定ではない

1. 2 適用

大地震等により広範囲に大規模な宅地の被害が発生した場合に、擁壁等の被害状況調査及び危険度判定を行う場合に適用する。

【調査対象施設】

- ①擁壁
- ②宅盤、切土・盛土のり面及び自然斜面
- ③排水施設
- ④その他



擁壁



宅盤



のり面



排水施設

表1-1 調査内容

項目	調査内容
調査目的	被害状況全体の把握及び危険度判定による二次災害の軽減・防止
調査対象施設	①擁壁 ②宅地地盤、切土・盛土のり面及び自然のり面 ③排水施設 ④その他
調査期間	発災後速やかに実施し、中地震では2週間程度以内、大地震では1ヶ月程度以内に終了する。
調査対象区域	被災区域全域
調査方法	目視、簡便な計測
調査結果のまとめ方	調査票による現地踏査 イ. 被害位置 ロ. 被害項目 ・沈下・ハラミ・陥没・崩壊 ・隆起・倒壊・クラック・段差 ・ガリ一浸食等 ハ. 被害断面(簡易計測による寸法) 二. 変形量(簡易計測による寸法) ・沈下量・クラック幅・深さ・長さ・本数等 ホ. 危険度(大、中、小) ヘ. 緊急度(大、中、小)等
調査結果の活用(例) [行政対処]	①特に緊急を要する応急措置等 イ. 避難勧告・指示 ロ. 応急措置 ②宅地造成等規制法に基づく防災措置の勧告等

注) 調査期間については、被害状況に応じて臨機応変な対応が必要である。

2. 1 調査の目的および体制

調査は、被災を受けた区域全域を対象に被害状況の概略を把握するとともに、二次災害につながる可能性のある被害を発見するために行うもので、目視できる範囲の箇所を緊急的に調査する。

調査チームの構成は、**被災宅地危険度判定士を含む3～4名程度**を標準とする。

被災宅地危険度判定士を含む3～4人が1組になって、**調査票等の定められた客観的な基準**により、目視できる範囲の箇所について**被害状況を調査**し、その結果をもとに**危険度を判定**します。

その際、危険と思われる宅地には立ち入らないで調査することもあります。



①被害状況確認(擁壁)



②被害状況確認(宅盤)



③被害状況の詳細調査



④調査結果の掲示

表2-1 調査に必要な機器・用具

区分	判定資機材	準備者			備考
		依頼側	派遣側	判定士	
A 最 低 必 要 な も の	★ 認定登録証				
	★ 腕章				
	★ 判定調査票				
	★ 判定ステッカー（ビニール被覆）				
	★ 判定マニュアル・手引				
	★ ヘルメット用シール				
	ヘルメット				
	住宅地図（コピー可）				分散保管
	筆記用具（赤・黒マーカー供）				
	バインダー（下敷き）				
	※ バインダーが入るビニール袋				
	スラントルール（勾配儀）				
	ガムテープ（布製）				
	針金ピン（手引P9参照）				
	※ 雨具				
	※ 防寒具（ジャンバー、ミニカイロ）				
	※ 水筒				
	※ マスク				
	デジタルカメラ（電池、記録用カード）				
	黒板（ホワイトボード、ボール紙等）				
	コンベックス（巻尺）				
	懐中電灯				
	軍手				
	ナップサック				
	はさみ、のり				
	携帯電話				
	パソコン、CD-ROM				
	クラックスケール				
	ポール				
	テープロッド（リボンテープ）				
	ホイッスル				

2. 4 調査の実施

擁壁・のり面等の被災状況調査を行い
⇒ 被害の範囲、被害概況等を白図と調査票に記入

(1)擁壁の被害状況調査

擁壁の被害状況を把握するためには、図2-1に示す経路で調査する。
これは一般的な調査経路であり、擁壁の被害状況形態により臨機応変に対応し、**二次災害に遭わないように注意すること。**




図2-1 拥壁の被害状況調査経路

(2) のり面の被害状況調査





図2-2 のり面の被害状況調査経路

(3) 排水施設の被害状況調査

表面排水工



背面排水工





図2-3 表面排水施設の被害状況例

図2-4 水抜穴の被害状況例

Part II：調査票の共通事項編



- 調査票の原則
- 記入欄
- 記入方法

H20岩手・宮城内陸地震被災宅地危険度判定実施状況

1. 被害状況調査－危険度判定票の原則

- ① 被災宅地1宅地に1枚の調査票
- ② 同一宅地において複数の被災は、調査票を複数作成し、共通事項は省略可
- ③ 無被害の場合は「簡易記録」として被災状況図、採点は省略可(全景写真のみ撮影する)
- ④ 調査票への記入は現地踏査時に行う
- ⑤ 記入者は調査班ごとに決めておく
- ⑥ 整理は、調査班において相互確認
- ⑦ 調査票を基に結果一覧表を作成

調査票の例

手引き-20

(様式-1) 被災宅地状況調査・危険度判定票



調査票	調査日時	○年 ○月 ○日	○時 ○分	調査者番号	○-○
被害発生場所	○市○郡○町○村 ○町○丁目○番○号	記入者氏名	性別	TEL: 0907 55 4321	
所有者・普段着用名	内山一郎	記入者氏名	性別	内山一郎	TEL: 0907 55 4321
所有者・管理者の連絡先	滋賀県立 内山一郎 0907 55 4321	居住者への連絡	内山一郎	居住者不在	□本人不在
被災状況図			○被災箇所二箇二木下 □被災箇所二箇無記録		
1. クラック	2. 木平移動	3. 不同沈下	4. ハテミ	5. 1.傾斜	6. 2.倒壊
8. 壁面剥離や剥離の範囲	9. 壁面ひび割れの範囲	10. 清水塗装の変状	建物・道路との位置関係(基礎点) 外壁剥離(△) 基礎剥離(△) 基礎地盤外観 1.5m		
該箇所に記述する場合は、被災状況図は省略することができます。 ただし、調査箇所が分かれている判定結果を住宅地図上に記載し、被害が無いことが確認できる丘陵写真を撮影する。					
[平面図]			[断面図]		
<p>被災写真的有無</p> <p>○有り 写真番号 A-Z 1~8</p> <p>未記載項</p> <p>家屋が擁壁に迫っているので増し構みが倒壊すると家屋にも被害が及ぶ危険性がある。また、ハラミの進行により、歩行者、車に危険が生じるため非常に危険である。</p>					

調査票		調査日時	○年 ○月 ○日 ○時	調査番号	A-2
		地震名又は降雨災害名	○○地震		
被害発生場所	○○都道府県		○○ 市 郡	○○ 区町村	
	○○ 地区 団地		1 丁目	2 番	3 号
所有者・管理者氏名	内山 一郎	記入者氏名	判定 太一	TEL: 0987-65-4321	
所有者・管理者の連絡先	携帯電話 TEL: 012-345-6789	居住者への説明	<input checked="" type="checkbox"/> 済	<input type="checkbox"/> 未了	<input type="checkbox"/> 居住者不在
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	老人独居住宅

調査票の例

手引き-20

(様式-1)擁壁被害状況調査・危険度判定票

調査票	調査日時 ○年 ○月 ○日 ○時 調査番号 A-2 地図名又は障害調査名 ○○地区
被災発生場所	○○都道府県 ○○市町村 ○○地区 地番 J丁目 2番 2号
所有者・管理者氏名 内山二郎	記入者氏名 舟木一 TEL: 0987-65-4321
所有者・管理者の連絡電話 TEL: 0987-65-4320	被災者への連絡 口音 有り 口紙 有り 口紙作者未記載 口本人確認未記載
<被災状況図>	
<input checked="" type="checkbox"/> 既往履歴 <input type="checkbox"/> 不規則下傾地盤 <input type="checkbox"/> 地盤の剥離 <input type="checkbox"/> ハサミ <input type="checkbox"/> 傾斜 <input type="checkbox"/> 斜面崩壊 <input type="checkbox"/> 複数の断面 <input type="checkbox"/> 堆積物	
1.クテック 2.水平探査棒 3.不規則下傾地盤の剥離 4.ハサミ 5.傾斜 6.斜面崩壊 7.堆積物	
8.倒壊し易い斜面の剥離の初期 9.高さ及び基礎地盤の剥離 10.排水施設の変状	
建物・道路との位置関係(基礎点)	
由施主記載をする場合は、被災状況説明は省略することができる。 ただし、調査箇所が分かるよう調査結果を住宅地図上に記載し、被災が無いことが確認できる範囲写真を撮影する。	
	
	
	
〔平面図〕	
〔断面図〕	
被災写真の有無	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有り 写真番号 A-2 J-1
特記事項	家屋が擁壁に迫っているので増し積みが倒壊すると家屋にも被害が及ぶ危険性がある。また、ハラミの進行により、歩行者、車に支障が生じるため非常に危険である。

被災状況図の記入

手引き-20、24

手引き-20 擁壁(様式-1)

<被災状況図>										応急措置		
										<input type="checkbox"/> 済	<input type="checkbox"/> 未了	
										<input type="checkbox"/> 被災無	<input type="checkbox"/> 簡易記録	
1.クラック	2.水平移動	3-1.不同沈下	3-2.目地の開き	4.ハラミ	5-1.傾斜	5-2.倒壊	6.擁壁の折損	7.崩壊				
8.張出し床版付擁壁の支柱の損傷	9.基礎及び基礎地盤の被害	10.排水施設の変状										
										建物・道路との位置関係(基礎点)		
										影響範囲外(B)	影響範囲(A)	影響範囲外(C)
										1.OH		
										1.7H		

※簡易記録をする場合は、被災状況図は省略することができる。
ただし、調査箇所が分かるよう判定結果を住宅地図上に記載し、被害が無いことが確認できる全景写真を撮影する。

手引き-24 宅地地盤・のり面自然斜面(様式-2)

<被災状況図>										応急措置		
										<input type="checkbox"/> 済	<input type="checkbox"/> 未了	
										<input type="checkbox"/> 被災無	<input type="checkbox"/> 簡易記録	
宅地地盤					のり面・自然斜面							
1.クラック	2.陥没	3.沈下	4.段差	5.隆起	1.クラック	2-1.ハラミ	2-2.盤ぶくれ	3.ガリー浸食	4-1.滑落	4-2.崩壊		
5.のり面保護工変状	6.排水施設の変状											
										※宅地地盤・宅地のり面で簡易記録をする場合は、被災状況図は省略することができる。 ただし、調査箇所が分かるよう判定結果を住宅地図上に記載し、被害が無いことが確認できる全景写真を撮影する。		

※宅地地盤・宅地のり面で簡易記録をする場合は、被災状況図は省略することができる。
ただし、調査箇所が分かるよう判定結果を住宅地図上に記載し、被害が無いことが確認できる全景写真を撮影する。

調査票の例

(様式-1)擁壁被害状況調査・危険度判定票

調査票		調査日時	○年 ○月 ○日	○時	調査番号	A-2										
被災発生場所		○○都道府県	○○市町	○○区町												
所有者・管理者氏名		内山二郎	記入者氏名	内山一	TEL: 0987-65-4321											
所有者・管理者の連絡先		内山電話 TEL: 098-333-6789	被住者への連絡	□有 <input checked="" type="checkbox"/> 未了 <input type="checkbox"/>	□被住者不在 <input type="checkbox"/>	□他人持続性 <input type="checkbox"/>										
<被災状況図>				止水接頭 <input type="checkbox"/> 口済 <input type="checkbox"/> 口未子 <input type="checkbox"/> 口放火無 <input type="checkbox"/> 被害記録 <input type="checkbox"/>												
1.ケラック	2.水平接着	3.1.不均沈下	3.2.地盤の剥離	4.ハサミ	5.1.傾斜	5.2.倒壊										
外壁剥離と地盤剥離の範囲の図		ひびき及び基礎地盤の剥離		止水施設の変状												
			<p>建物・道路との位置関係(基礎点)</p>													
<p>※被災記録をする場合は、被災状況図は省略することができる。 ただし、調査箇所が分かるよう判定結果を住宅地図上に記載し、被害が無いことが確認できる範囲を赤枠で囲む。</p>																
<p style="text-align: center;">〔平面図〕</p>				<p style="text-align: center;">〔断面図〕</p>												
<table border="1"> <tr> <td>被災写真の有無</td> <td><input type="checkbox"/>無</td> <td><input checked="" type="checkbox"/>有り(写真番号) A-2 T-1</td> </tr> <tr> <td>特記事項</td> <td colspan="6"> 家庭が擁壁に迫っているので増し積みが倒壊すると家庭にも被害が及ぶ危険性がある。また、ハラミの進行により、歩行者、車に支障が生じるため非常に危険である。 </td> </tr> </table>							被災写真の有無	<input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 有り(写真番号) A-2 T-1	特記事項	家庭が擁壁に迫っているので増し積みが倒壊すると家庭にも被害が及ぶ危険性がある。また、ハラミの進行により、歩行者、車に支障が生じるため非常に危険である。					
被災写真の有無	<input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 有り(写真番号) A-2 T-1														
特記事項	家庭が擁壁に迫っているので増し積みが倒壊すると家庭にも被害が及ぶ危険性がある。また、ハラミの進行により、歩行者、車に支障が生じるため非常に危険である。															

手引き-20

被災状況図の記入

手引き－20

断面図

高さ、幅の規模を記入。
延長(奥行き)も記入
するとよい。
数字はしっかりと書く。

平面図

住宅地図は、尺度を
持っているが、
手書きの場合は、概略
の延長が分かるように
記入する。

調査票の例

(様式-1)擁壁被害状況調査・危険度判定票

調査票		調査日時	○年 ○月 ○日	○時	調査番号	A-2									
被災発生場所		○○都道府県	○○市町	○○区町											
所有者・管理者氏名		内山二郎	記入者氏名	内山一	TEL: 0987-65-4321										
所有者・管理者の連絡先		内山電話 TEL: 098-333-6789	被住者への連絡	□有	□被住者不在	□他人居住									
<被災状況図>				止水措置 □有 □無 □放水無 □開閉記録											
1.クランク	2.水平移動	3.1.不均沈下	3.2.地盤の剥離	4.ハサミ	5.1.傾斜	5.2.倒壊									
外壁剥離と地盤剥離の範囲の図	ひびき及び基礎地盤の状態	3D防水施設の変状	建物・道路との位置関係(基礎点)												
			<p>新築地盤計画 基礎地盤計画 延長地盤計画 1.5m 1.0m 1.0m</p>												
<p>当箇所記録をする場合は、被災状況図は省略することができる。 ただし、調査箇所が分かれるよう判定結果を住宅地図上に記載し、被害が無いことが確認できる範囲を囲む。</p>															
<p>(平面図)</p>				<p>1.5 m 1.0 m 3.0 m 2.0 mのタテのDRIORIC わざかなハラミとヨコひじり 積み石が1つ抜け落ちている</p> <p>(断面図)</p>											
<table border="1"> <tr> <td>被災写真の有無</td> <td><input type="checkbox"/>無</td> <td><input checked="" type="checkbox"/>有り(写真番号) A-2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">特記事項</td> </tr> <tr> <td colspan="3">家屋が擁壁に迫っているので増し積みが倒壊すると家屋にも被害が及ぶ危険性がある。また、ハラミの進行により、歩行者、車に支障が生じるため非常に危険である。</td> </tr> </table>							被災写真の有無	<input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 有り(写真番号) A-2	特記事項			家屋が擁壁に迫っているので増し積みが倒壊すると家屋にも被害が及ぶ危険性がある。また、ハラミの進行により、歩行者、車に支障が生じるため非常に危険である。		
被災写真の有無	<input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 有り(写真番号) A-2													
特記事項															
家屋が擁壁に迫っているので増し積みが倒壊すると家屋にも被害が及ぶ危険性がある。また、ハラミの進行により、歩行者、車に支障が生じるため非常に危険である。															


手引き-20

Part III：宅地擁壁の調査票

- ・擁壁の調査全般
- ・適用
- ・調査の内容、準備、実施




H21中国・九州北部豪雨の擁壁群の崩壊



宅地擁壁の危険度判定フロー

判定マー16



擁壁の基礎的条件と基礎点

擁壁の基礎的条件	擁壁の種類	□コンクリート系擁壁		□逆T型 □もたれ式 □その他	□重力式	□増積み擁壁	増積部分[]		
		全擁壁高 [m]	増設高 [m]]]		
		上部 []	上部 []	□場所打ち	□プレキャスト	□二段擁壁	下部 []	下部 []	
		上部高 [m]	m ; 下部高 [m]	□練石積擁壁	□間地石 □その他 []	□張出し床版付擁壁	□その他 []	□その他 []	
□空石積擁壁		□下石積 □間地石 □その他 []	□くずれ石積	□くずれ石積		□擁壁の設置条件 □擁壁の勾配	度 又は (1 :)	度 又は (1 :)	
(1)湧水				□切土・盛土境 □軟弱地盤上					
基礎点	(1)湧水	乾燥		0		□影響範囲に建物または道路がある	0	□影響範囲に建物または道路がない ()	
		漏潤		0.4			0.2		
		にじみ出し、流出		0.8			0.4		
	(2)排水施設	水抜孔有、天端排水溝有、表面水の浸透阻止		0		□基礎点計 ①+②+③	0		
		水抜孔有、天端は表面水が浸透しやすい		0.4			0.2		
	(3)高さ		水抜孔無、あっても数・寸法が不適当		0.8		0.4		
	(3)高さ	H≤1m			0		0		
		1m < H ≤ 3m			0.2		0.1		
		3m < H ≤ 4m			0.4		0.2		
		4m < H ≤ 5m			0.6		0.3		
		5m < H			0.8		0.4		

擁壁の種類を特定する。

宅地擁壁の種類

判定マー18

①	練石積	
②	増積み	
③	コンクリート系 (プレキャスト含む)	
④	二段	
⑤	張出し床版付	
⑥	空石積	

注) ②④⑤⑥は既存不適格擁壁

練石積



増積み

<既存不適格擁壁>



コンクリート系(プレキャストを含む)



二段

＜既存不適格擁壁＞



張出し床版付



＜既存不適格擁壁＞



空石積




＜既存不適格擁壁＞




擁壁の基礎的条件と基礎点

擁壁の基礎的条件	擁壁の種類	L(逆T)型	<input type="checkbox"/> 重力式	増積み擁壁	増積部分[擁壁部分[全擁壁高 m 埋設高 m	1
		<input type="checkbox"/> コンクリート系擁壁	<input type="checkbox"/> もたれ式 <input type="checkbox"/> その他			1
		<input type="checkbox"/> 石打ち	<input type="checkbox"/> ブロック			1
基礎点	影響範囲に建物 または道路がある(A)	軟石積擁壁	<input type="checkbox"/> 開地石 <input type="checkbox"/> その他	二段擁壁	上部[下部[上部高 m ; 下部高 m	1
		<input type="checkbox"/> 玉石積 <input type="checkbox"/> 間隙石 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> くずれ石積		<input type="checkbox"/> 張り出し床版付擁壁 擁壁の設置条件 擁壁の勾配	1
					<input type="checkbox"/> その他[切土・盛土境 軟弱地盤上 他 度]	1
基礎点	影響範囲に建物 または道路がない(B)	①湧水	乾燥 : 0 濡潤 : 0.4 にじみ出し、流出 : 0.8	基礎点計 (①+②+③)		
		②排水施設	・水抜孔有、天端非水密有、表面水の浸透阻止 : 0 ・水抜孔有、天端は表面水が浸透しえない : 0.4 ・水抜孔無、あっても数・寸法が不適当 : 0.8			
		③高さ	$H \leq 1m : 0$ $1m < H \leq 3m : 0.2$ $3m < H \leq 4m : 0.4$ $4m < H \leq 5m : 0.6$ $5m < H : 0.8$			
基礎点	影響範囲に建物 または道路がない(B)	①湧水	乾燥 : 0 濡潤 : 0.2 にじみ出し、流出 : 0.4			
		②排水施設	・水抜孔有、天端非水密有、表面水の浸透阻止 : 0 ・水抜孔有、天端は表面水が浸透しえない : 0.2 ・水抜孔無、あっても数・寸法が不適当 : 0.4			
		③高さ	$H \leq 1m : 0$ $1m < H \leq 3m : 0.1$ $3m < H \leq 4m : 0.2$ $4m < H \leq 5m : 0.3$ $5m < H : 0.4$			

擁壁の位置の特定





- ケースA: 影響範囲に建物・道路が存在する
- ケースB: 影響範囲に建物・道路が存在しない

図3-1 建物・道路との位置関係

擁壁の基礎的条件と基礎点

擁壁の基礎的条件	擁壁の種類	□LG逆T型	□重力式	□増積み擁壁 □二段擁壁	増積部分	m 増設高 m
		□コンクリート系擁壁	□もたれ式		擁壁部分	
		□その他	□場所打ち		全擁壁高	
		□練石積擁壁	□間地石		上部	
基礎点	①湧水	□コンクリートブロック	□プレキャスト		下部	m；下部高 m
		□その他[]	□玉石積		上部高	
		□空石積擁壁	□くずれ石積		□その他[]	
基礎点	②排水施設	□張出し床版付擁壁	□その他の設置条件		□切土・盛土境	□軟弱地盤上□他□不明
		□間地石	□擁壁の勾配		度	又は (1 :)
		□その他[]				
	③高さ	□影響範囲に建物または道路がある	□影響範囲に建物または道路がない(0)			
		乾燥	0		0	
		湿润	04		02	
	④傾斜	にじみ出し、流出	08		04	
		水抜孔有、天端排水溝有、表面水の浸透阻止	0		0	
		水抜孔有、天端は表面水が浸透しやすい	04		02	
	⑤構造	水抜孔無、あっても數・寸法が不適当	08		04	
		H≤1m	0		0	
		1m < H ≤ 3m	02		01	
		3m < H ≤ 4m	04		02	
		4m < H ≤ 5m	06		03	
		5m < H	08		04	

基礎点計
①+②+③

擁壁の変状ではなく、設置条件などから配点する。

注)簡易記録の場合は採点しなくても良い

1. 擁壁の種類の特定
2. 擁壁の位置の把握



- ①湧水
- ②排水施設
- ③擁壁の高さ

表3-1 擁壁の基礎点項目と配点表

判定マー12

区分	項目	分類	配点		備考
			A	B	
地盤条件	湧水	乾燥	0	0	擁壁背後地盤からの擁壁面に対する湧水程度を示したものである。
		湿潤	0.4	0.2	
		にじみ出し・流出	0.8	0.4	
基礎点	排水施設等	Ⅲ	0	0	ブロック積・雑割積等の空積みでは、背面排水施設の設置状況のみについて区分する。
		Ⅱ	0.4	0.2	
		I	0.8	0.4	
構造諸元	擁壁高さ	$H \leq 1m$	0	0	H :最大地上高さ
		$1m < H \leq 3m$	0.2	0.1	
		$3m < H \leq 4m$	0.4	0.2	
		$4m < H \leq 5m$	0.6	0.3	
		$5m < H$	0.8	0.4	

表3-7 湧水の状況分類表

判定マー20




分類	内 容	模 式 図
良 い		
乾燥	擁壁表面がかわいいている。	
湿润	<p>常に擁壁表面が湿っている。</p> <p>擁壁背後が湿润状態で目地や水抜穴から湿気が感じられる状態。</p>	
悪い		
にじみ出し、流出	<p>水がにじみ出し、流出している。</p> <p>水抜穴はあるが、天端付近で水が浸透しやすい状況にあり、かつ湧水がある場合。</p>	

表3-10 排水施設等の設置状況分類表

判定マーク22

良 い




悪 い

分類	内容	模式図
	<p>III 3 m²に1ヶ所で内径75mm以上の水抜き穴及び排水施設があるかまたは、天端付近雨水の地盤への浸透が阻止されている場合。</p>	
	<p>II 水抜き穴はあるが、天端付近で雨水が浸透し水抜穴の詰りが生じている状況にある場合。</p>	
	<p>I 水抜き穴が設置されていないか、3 m²に1ヶ所で内径75mm以上を満たしていない場合で雨水が浸透しやすい状況である場合。</p>	

スラントルール




右図のような擁壁は、
1:0.3～0.5
(75°～65°)




擁壁の調査票(勾配・高さ)

手引き－5

- ・一般擁壁は見付け高さ
- ・増積み擁壁／擁壁部分と増積部
- ・二段擁壁／上部と下部



擁壁部分 増積部分



擁壁の変状の程度(大・中・小)の概要説明

変 状 の 程 度 人 ・ 中 ・ 小 の 概 要 説 明	項目／程度	小	中	大
	1 クラック(幅)	2mm未溝のクラックはあるが、機能上の支障なし(コンクリート系擁壁の場合2mm未溝)。	2mm～20mm未溝 (コンクリート系擁壁の場合 2mm～5mm未溝)	20mm以上 (コンクリート系擁壁の場合 5mm以上)
	2 水平移動 (伸縮口地前後のずれ)	5mm未溝の隙間(変位)がある。	5mm～50mm未溝の隙間(変位)がある	50mm以上の隙間(変位)がある
	3 不同沈下・口地の開き (口地上下・左右の開き)	5mm未溝の口地上下のずれ又は口地の開きがある。	5mm～50mm未溝の口地の上下のずれ又は口地の開きがある。	50mm以上の口地の上下のずれ又は口地の開きがあり、滑動、転倒のおそれがある。
	4 ハラミ (シングラック・ずれ・中抜け)	小規模のハラミ及び中抜け(積石が1～2個抜け落ちる)	宅地地盤にアンションクラック無し 円弧すべりのおそれ無し	宅地地盤にアンションクラック有り 円弧すべりのおそれ有り
	5 傾斜・倒壊	擁壁が前面地盤に対し垂直以下。 (コンクリート系擁壁の場合：天端 50mm 未溝の傾斜)	擁壁が前面地盤に対し垂直以上。 (コンクリート系擁壁の場合：天端 50mm 以上の傾斜)	擁壁が前傾・倒壊してその機能を失っているもの。
	6 拥壁の折損 (横・ななめひびわれから起きるもの。 はらんでいるが曲線的でなく、クラックを境に鋸角に折れている)	クラックを境にわざかに角度をなしている。 (コンクリート系擁壁の場合クラックを境にわざかに前傾している。)	クラックを境に明らかに角度をなしており、抜け石があり、裏込めコンクリートが見える。(コンクリート系擁壁の場合 クラックを境に前方に傾斜している。)	一見して大であると判るもの。(コンクリート系擁壁の場合クラックを境に前傾している。又は、1mmでも剪断破壊があり後傾している。)
	7 崩壊	中間辺りから上が滑っている。	基礎部を残して滑っている。	機能を果たしていない。
	8 張り出し床板付擁壁の支柱の損傷	支柱にひびが入っている。	支柱のコンクリートがはがれて鉄筋が見えている。	支柱の剪断破壊。
	9 基礎及び基礎地盤の被害	大规模な沈下やサランガが生じている。		
	10 排水施設の変状	天端排水溝に流れ、欠損がある。 又は、天端排水溝表面にクラックが見られる。	左にかけ縫渠のクラック又は口地からの湧水がある。	水抜孔の詰まり、破損があり、排水機能が失なされている。
	11 地盤背面の水道管等破損	破裂して水が放出している。		

注)簡易記録の場合は採点しなくても良い


擁壁の変状の参考写真



練積みのクラック



コンクリート擁壁のクラック



水平移動



不同沈下・目地の開き



ハラミ




傾斜・倒壊



傾斜・倒壊



擁壁の折損



支柱の損傷



崩壊



排水施設の変状



擁壁背面の水道管の破裂

表3-3 擁壁の変状項目と配点表(1)

区分	項目	程度		小						中						大					
		被害種類	スケ	結構	増強	2段	強引	空積	少特	結構	増強	2段	強引	空積	少特	結構	増強	2段	強引	空積	
変状形態と配点表	1 クラック		1	2	3	4	5	△	2.5	3.5	4	5	7	△	4	5	6	7	8	△	
	2 水平移動		2	2.5	3.5	4	6	6	3.5	4	4.5	5	7	7	5	5.5	6	7	9	9	
	3 不同沈下・凹地の開き		3	3.5	4	5	7	△	4.5	5	6	7	9	△	6	7	8	9	10	△	
	4 ハラミ		△	4.5	5	6	8	8	△	6	7	8	9	9	△	8	9	10	10	10	
	5 傾斜・倒壊		5	5.5	6	7	8	△	7	8	8	9	10	△	8	9	10	10	10	△	
	6 擁壁の折損		6	6.5	7	8	9	△	7	8	9	9	10	△	8	9	10	10	10	△	
	7 屈曲		△	9	9	10	10	8	△	10	10	10	10	10	△	10	10	10	10	10	
	8 張り出し木板付地盤の支柱の損傷		△	△	△	△	△	7	△	△	△	△	9	△	△	△	△	△	10	△	
	9 基礎及び基礎地盤の被害														10						
	10 排水施設の変状						3								5					7	
	11 擁壁背面の水道管等破裂														10						

- ✓ 1～8は擁壁の種類によって大・中・小を判定する。
- ✓ 9～10は擁壁の種類に関係なく判定する。

擁壁の種類・被災項目・程度により配点が違います
内容に応じた配点をします

表3-3 擁壁の変状項目と配点表(2)

配 点 表			
	小	中	大
項目 程 度	--	--	--
9. 基礎及び 基礎地盤の被害		10	
10. 排水施設の変状	3	5	7
11. 擁壁背面の 水道管等の破裂		10	

擁壁の種類には関係なく採点する

表3-3 擁壁の変状の程度「大・中・小」の説明 練石積クラック (1)

項目／程度	小	中	大
練石積 クラック	2mm未満	2mm～20mm未満	20mm以上




表3-3 擁壁の変状の程度「大・中・小」の説明 コンクリート系クラック(1)

項目／程度	小	中	大
コンクリート系 クラック	2mm未満	2~5mm未満	5mm以上



表3-3 擁壁の変状の程度「大・中・小」の説明 水平移動 (2)

項目／程度	小	中	大
水平移動	5mm未満 の隙間(変位)	5mm～50mm の隙間(変位)	50mm以上 の隙間(変位)
			

伸縮目地の前後のずれで判断

表3-3 擁壁の変状の程度「大・中・小」の説明 不同沈下／目地開き（3）

項目／程度	小	中	大
不同沈下 ／目地開き	5mm未満の 目地の上下ずれ 左右の開き	5mm～50mmの 目地の上下ずれ 左右の開き	50mm以上の 目地の上下ずれ 左右の開き










表3-3 擁壁の変状の程度「大・中・小」の説明 ハラミ (4)

項目／程度	小	中	大
ハラミ	 <p>中抜け</p>		
	<p>小規模のハラミ及び中抜け(積石が1～2個抜け落ちる)</p>	<p>宅地地盤にテンションクラック無し。円弧すべりのおそれ無し</p>	<p>宅地地盤にテンションクラック有り、円弧すべりのおそれ有り</p>



被害規模の定義

- ①宅地擁壁、②宅地擁壁と宅地、③宅地、④宅地に付随するのり面、⑤既存不適格擁壁、
⑥関連する建造物等の被害規模は、原則として以下のように定義する。

被害規模	被害状況の定義
小被害	変状を生じているが、その部分を補修することにより、その機能が回復するもの。
中被害	被害を受けており、補修または部分的な改修により、その機能が回復するもの。
大被害	致命的な打撃を受け、その機能を失っているもの。 また、復旧には全体の改修を要するもの。

(注)

ここでいう機能とは、被災を受ける前に有していた機能や性能であり、近年要求されているような耐震性などの高いレベルのものではない。また、ここでいう復旧とは、被災する前の保有する性能まで回復させることをいう。




表3-3 擁壁の変状の程度「大・中・小」の説明 前傾／倒壊 (5)

項目／程度	小	中	大
前傾／倒壊			
	擁壁が前面地盤に対し垂直以下 (コンクリート系は天端50mm未満の前傾)	擁壁が前面地盤に対し垂直以上 (コンクリート系は天端50mm以上の前傾)	擁壁が前傾倒壊して、その機能を失っている



表3-3 擁壁の変状の程度「大・中・小」の説明 折損（練石積）（6－1）




項目／程度	小	中	大
折損 (練石積)	 <p>クラックを境にわずかに角度をなしている</p>	 <p>クラックを境に明らかに角度をなしており、抜石があり、裏込コンクリートが見える</p>	 <p>一見しても大であると判るもの</p>



表3-3 擁壁の変状の程度「大・中・小」の説明 折損（コンクリート系）（6-2）




項目／程度	小	中	大
折損 (コンクリート)			
	クラックを境にわずかに前傾している	クラックを境に前方に前傾している	クラックを境に前傾している 又は、1mmでもせん断破壊があり、後傾している

表3-3 擁壁の変状の程度「大・中・小」の説明 崩壊 練石積, 空石積擁壁(7)







項目／程度	小	中	大
崩 壊			
	中間辺りから上が 滑っている	基礎部を残して 滑っている	機能を果たして いない



表3-3 擁壁の変状の程度「大・中・小」の説明 (8)




項目／程度	小	中	大
張出し床版付 擁壁の支柱 の損傷			
	支柱にひびが入っている	支柱のコンクリートがはがれて鉄筋が露出している	支柱にせん断破壊が生じている



この写真は被災例ではありません。



表3-3擁壁の変状の程度「大・中・小」の説明 排水施設の変状(9)

項目／程度	小	中	大
排水施設 の変状			
	<p>天端排水溝にずれ、欠損がある。又は天端背面、舗装面にクラックが見られる</p>	<p>左に加え、擁壁のクラック又は目地からの湧水があり、ポップホールも見られる</p>	<p>水抜孔の詰まり、破損があり、排水機能が失われている</p>



被災宅地危険度判定士養成講習会

手引き－15

後壁の 風蝕の 原因 動作	○洞穴土壁 ○したれ式 ○そい式 ○ぬけ式 ○吹き付け式		○側面土壁 ○側面吹き付け式 ○側面吹き出式		断面吹き付け式 断面吹き出式 側面吹き付け式 側面吹き出式				●側面吹き付け式 ●側面吹き出式 ●側面吹き付け式	●側面吹き付け式 ●側面吹き出式 ●側面吹き付け式		
	○山側吹き付け式 ○側面吹き出式		○側面吹き付け式 ○側面吹き出式		側面吹き付け式 側面吹き出式				●側面吹き付け式 ●側面吹き出式			
	○側面吹き付け式 ○側面吹き出式		○側面吹き付け式 ○側面吹き出式		側面吹き付け式 側面吹き出式				●側面吹き付け式 ●側面吹き出式			
地盤 形 勢 点	高周波 低周波			高周波 低周波			高周波 低周波			高周波 低周波		
	高周波 低周波	高周波 低周波	高周波 低周波	高周波 低周波	高周波 低周波	高周波 低周波	高周波 低周波	高周波 低周波	高周波 低周波	高周波 低周波	高周波 低周波	
地 質 点	柱状 節理	±			±			±			±	
		±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	
	1. クラック	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	
	2. ルバーコロナ	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	
岩質の 特 徴 点	3. 水平隙隙・隙隙が詰ま るときの現象	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	
	4. ハラ	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	
被 害 特 徴 点	5. 破壊・剥離	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	
	6. 墩子	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	
	7. 剥離	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	
破 壊 特 徴 点	8. 裂けた土壁の現象	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	
	9. 既成のクーリング壁や吹き付け壁	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	
	10. 断面吹き付け式の現象	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	
地盤の 特 徴 点	11. 地盤の吹き付け式の現象	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	
	12. 削除式の現象	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	
被 害 要 因 点	13. 剥離吹き付け式の現象	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	
	14. 剥離吹き出式の現象	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	
被 害 現 象 点	15. 剥離吹き付け式	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	
	16. 剥離吹き出式	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	
被 害 現 象 点	17. 剥離吹き付け式	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	
	18. 剥離吹き出式	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	
被 害 現 象 点	19. 剥離吹き付け式	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	
	20. 剥離吹き出式	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	
被 害 現 象 点	21. 剥離吹き付け式	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	
	22. 剥離吹き出式	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	
	23. 剥離吹き付け式	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	
被 害 現 象 点	24. 剥離吹き出式	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	
	25. 剥離吹き付け式	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	
直観的評定表				●直観的 ●推測的		●直観的 ●推測的		●直観的 ●推測的				●直観的 ●推測的
直観的評定				●未定	●±	●+	●++	●++	●++	●++	●++	●未定
推測的評定				●未定	●±	●+	●++	●++	●++	●++	●++	●未定
内因定したる現象				●未定	●±	●+	●++	●++	●++	●++	●++	●未定
外因定したる現象				●未定	●±	●+	●++	●++	●++	●++	●++	●未定

被害の判定値 ※基礎点に変状点の最大値を加えた点数 ※無被害の場合は基礎・被害点の記載無し		基礎点 + 被害点 <input type="text"/> + <input type="text"/> = <input type="text"/> 点	☆被害程度の点数と危険度判定☆ 無被害： 0 点(防災上問題無し) 小被害： 1 ~ 4.5 点未満 (当面は防災上問題無し) 中被害： 4.5 点 ~ 8.5 点未満 (制限付き立入、進行していれば避難) 大被害： 8.5 点 ~ (危険、要避難、立入禁止)	
危険度判定		<input type="checkbox"/> 大 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 小 <input type="checkbox"/> 無	(人命・財産・交通の 3 点を判定基準とする。)	
所見(記入者の意見) ※無被害の場合は記載無し	緊急 拡大の見込	<input type="checkbox"/> 大 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 小 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 判断不可	(備考：)	

点 数	判定区分	判 定(※要約)	
0	無	危険性はないと考えられる	調査済宅地
1~4.5点 未満	小	小さな傷害は補修、雨水侵入を防止すれば、 当面の危険性は少ない	調査済宅地
4.5~8.5点 未満	中	変状は顕著、経過観察及び継続的に点検、必 要に応じ勧告、改善命令、防災工事の必要性 の要検討	要注意宅地
8.5点以上	大	変状が特に顕著で危険、早急に勧告、改善命 令、防災工事の実施	危険宅地


Part IV：宅地地盤・のり面の調査票




H16新潟県中越地震の被害




H28熊本地震の被害



宅地地盤の危険度判定フロー



のり面、自然斜面の危険度判定フロー






被災宅地危険度判定士養成講習会

宅地地盤の調査表

手引きー16、17

記入欄 4

(様式-2) 宅地地盤／のり面・自然斜面被害状況調査・危険度判定票

調査用紙	調査日時	○年 ○月 ○日	○時 調査番号	B-2
	地名又は隣家地名	○○越後		
被写者名	○○喜連 淳基	○○	中野	○○ 関村
○○山田 国也				
所有者・管理者氏名	喜連 淳基	記入者氏名	調査 本部	TEL: 0987-65-4321
所有者・管理者の連絡先	喜連 淳基	管理者への連絡先	中野 口未子	喜連 淳基
TEL: 0987-65-4321	口未子	喜連 淳基所在	喜連 淳基	喜連 淳基
※被災状況図				
宅地地盤 のり面・自然斜面  				
 <p>3.のり面保護工変状 6.計画済みの変状</p> <p>東北側斜面・宅地のり面で資材記載をする場合は、被災状況図は省略することができる。 ただし、調査箇所が分かれるよう固定點を地図上に記載し、複数が割りきることを確認できる全斜面図を撮影する。</p>				
 <p>校舎 道路 学校 高さ 1m 基礎なしレッジ 壁面 すべりを起きて 崩落傾向 ナレツは大きなもので、W=10m L=10m 崩落の深さ：約30cm 傾度 30×2m×0.3m=1.8m² ナレツの裏側</p>				
<p>【や前図】 【面図】</p> <p>登美年販の有無</p> <p>口無 口有 一等丸金号 1 B-2 第一章</p>				
<p>特記事項</p> <p>キレイや崩落の被害自体は大きいが居住者のいじいじ学校なので、避難するほど危険ではない。</p>				

のり面・自然斜面の基礎的条件						
地盤	岩	砂質岩	粘土岩	土		
土被り	口砂質土・口礫質土・粘土質土	口砂質土・口礫質土	口砂質土・口礫質土	清水泥質		
のり面高	個人高：△ m平均坡度：△ %	△ m	△ m	のり面高等々、△ m		
測定位置	△ m	△ m	△ m	△ mの上部 △ mの下部		
のり面勾配	△ %	△ %	△ %	△ %		
のり長さ	△ m	△ m	△ m	△ mの有無 上部 △ m 有 △ m △ m 下部 △ m 有 △ m		
変状形態と配点表						
地盤	変形状態のチェック(複数可)	小	中	大		
	1 クラック発生	△ mm未溝	1 8~15mm未溝又は複数	① 15mm以上又は全面	5	
	2 ハリテ(発起傾)	10mm未溝	2 20~50mm未溝	② 50mm以上	6	
	3 壁下脱下傾	10mm未溝	3 10~25mm未溝	④ 25mm以上	7	
	4 岩芯取差量	20mm未溝	5 30~50mm未溝	5 50mm以上	8	
	5 崩壊跡起量	20mm未溝	7 30~50mm未溝	6 50mm以上	9	
	6 崩水、吹き	口無 □有 +1点(△の点数に1点加える)				
のり面	変形状態のチェック(複数可)	小	中	大		
	1 クラック発生	△ mm未溝又は複数	1 8~15mm未溝又は複数	2 15mm以上又は全面	5	
	2 ハリテ(発起傾)	10mm未溝	3 10~30mm未溝	4 30mm以上	6	
	3 ガリーナ付	クラックなどが剥離となって崩壊による種々が現れはじめた段階。	6 のり面の土上が剥離して現れており、それが広がるおそれのあるもの。	7 剥離や溶浸土に方リーナが出現して表面の基盤やのり面の下側に剥離を及ぼすようした状況。	8	
	4 崩落・崩壊	部分的な崩落すべり、又はのり面土の小崩壊。	7 大崩落すべりが進んでえぐり取られたような状態。崩壊すると拡大するおそれのあるもの。又はのり面土全ての崩壊。	8 全面的なすべり崩壊で、さらに拡大のおそれがあるもの。又はのり面底部を含む全面崩壊。	9	
	5 のり面保護工の変状(壁工工跡)	例えば、のり面の開削跡、又はコンクリート壁工工に小さなアンション孔、ラックが見られるが、壁工工のすれば認められない状況。	7 崩落は、のり面の部分的な破損。又はコンクリート壁工工のラック部分で崩壊されが見受けられる。	8 崩落は、のり面の浮き張り、又はコンクリート壁工工のラック部分で崩壊されが見受けられる。	9	
	6 排水施設の変状	人為排水渠にすれ、欠損がある。又は、天端背面、側面面にクラックが見られる。	3 に加え、のり面のクラック、又は天端からの湧水がある。	5 崩落が透析沈下するなど、排水機能が失われている。	7	
7 のり面内の水害背景の重複	駆裂して水が漏出している。			8		
8 崩水、落石、落石	口無 □有 +1点(△の点数に1点加える)					
<p>被災の外因質 地盤変動の原因の既往歴を記したとき、変動既往歴の有無、変動既往歴の有無</p> <table border="1"> <tr> <td>5 点</td> <td>△ 被災程度の点数と危険度判定△ 危険度： 0 未崩壊上開削僅し△ 小崩壊： 1~3点あれば崩壊上開削既し△ 中崩壊： 4~7点は四脚を立人、進行していなければ△ 大崩壊： 8~10点危険、要避難、立人禁令△</td> </tr> </table>					5 点	△ 被災程度の点数と危険度判定△ 危険度： 0 未崩壊上開削僅し△ 小崩壊： 1~3点あれば崩壊上開削既し△ 中崩壊： 4~7点は四脚を立人、進行していなければ△ 大崩壊： 8~10点危険、要避難、立人禁令△
5 点	△ 被災程度の点数と危険度判定△ 危険度： 0 未崩壊上開削僅し△ 小崩壊： 1~3点あれば崩壊上開削既し△ 中崩壊： 4~7点は四脚を立人、進行していなければ△ 大崩壊： 8~10点危険、要避難、立人禁令△					
<p>危険度判定</p> <table border="1"> <tr> <td>△ 大 □ 中 □ 小 □ 無</td> </tr> </table>					△ 大 □ 中 □ 小 □ 無	
△ 大 □ 中 □ 小 □ 無						
<p>雨筋入りの有無 雨筋の有無</p> <p>落急度</p> <p>△ 大 □ 中 □ 小</p> <p>(△急・△常、△緩の△点を割増算出とする。)</p> <p>極大の見込</p> <p>△ 有 □ 無 □ 判斷不可</p> <p>△ 考：</p>						

被災宅地危険度判定士養成講習会


宅地地盤の調査表

手引きー16、17

記入例4

(様式ー2) 宅地地盤／のり面・自然斜面被害状況調査・危険度判定票

調査用紙	調査日時	○年 ○月 ○日	○時 調査番号	B-2						
被調査者名又は障害者名	○○建設業者									
被調査者住所	○○市○○町○○村	○○	○○	○○						
所有者・管理者氏名	藤本一郎	記入者氏名	調査本部	Tel. 0987-65-4321						
所有者・管理者の連絡電話	0987-65-4321	被調査者への連絡電話	0987-65-4321	被調査者所在	○必ず記入する					
被調査者名	藤本一郎	被調査者姓	日本	被調査者名	日本					
被調査者性別	男	被調査者年齢	40歳	被調査者性別	男					
被調査者年齢	40歳	被調査者年齢	40歳	被調査者性別	男					
※被調査状況図					○危険地帯 ○許可 ○未了 ○被災地 ○算定可能					
危険地帯					のり面・自然斜面					
1クラック	2陥没	3沈下	4反射	5剥起	1クラック	2-1ハラシ	2-2赤土	3-1板金	4-1滑落	4-2崩壊
○のり面保護工立地	○排水溝設置の立地	被災地帯で宅地のり面で資材を積む場合は、被災状況は登録することができる。 ただし、調査箇所が分かれるよう固定點を地図上に記載し、被害が無いことを確認できる全幅写真を撮影する。								



【北面図】	【南面図】
登録年次の有無	□無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 一等丸金号 1 B-2 第一章
特記事項	キレクや陥没の被害 자체は大きいが居住者のいらない学校なので、避難するほど危険ではない。

のり面・自然斜面の基準条件					
地盤	岩	砂質岩	砂質岩	土	オーバーハング
土被り	口無	口有り	口無	口有り	口無
のり面高	個人高	テ	平均高	ア	のり面高等
開削面の立地	立ち壁	斜面	斜面	斜面	斜面
のり面勾配	60°直			斜面配置	のり面の上部
のり面高	5.5 m			のり面の下部	壁全面
家の立地	家屋の立地			家の立地	家の立地

変形状態と配点表					
変形状態のチェック(複数可)	小	中	大		
1 クラック発生	3mm未溝	1	8-15mm未溝又は複数	③	15mm以上又は全面
2 陥没探査	20cm未溝	2	20-50cm未溝	④	50cm以上
3 沈下凹下間	10cm未溝	2	10-25cm未溝	④	25cm以上
4 反応吸走量	20cm未溝	3	30-50cm未溝	⑤	50cm以上
5 隆起陥起量	20cm未溝	7	30-50cm未溝	⑥	50cm以上
6 滑水、陥没	口無	口有り+1点(1の点数に1点加える)			

変形状態のチェック(複数可)	小	中	大		
1 クラック発生	3mm未溝又は複数	1	8-15mm未溝又は複数	②	15mm以上又は全面
2 ハラシ(陥起量)	10cm未溝	3	10-30cm未溝	④	30cm以上
3 ガリ-陥没	クラックなどが隕因となって崩壊による陥没が現れはじめた段階。	6	のり面の土上が隕因に着地するなど崩壊していると復古が広がるおそれのあるもの。	⑦	剥離状や溶浸状に方リーグが出現して底層の基盤やのり面の下側に陥没を及ぼすような状況。
4 滑落・崩壊	部分的な崩壊すべり、又はのり面土層の小崩壊。	7	大崩すべりが進んでえぐり取られたような状態。放置すると拡大するおそれのあるもの。又はのり面土層までの崩壊。	⑧	全面的なすべり崩壊で、さらに拡大のおそれがあるもの。又はのり面底部を含む全面崩壊。
5 のり面保護工の支承(壁工工跡)	例えば、のり面の開拓め跡、又はコンクリート支材工に小字かにアンションクランクが見られるが斜面工のすれば認められない状況。	7	例えば、のり面の部分的な陥没。又はコンクリート支材工のラス金網が露出し、コンクリート支材面にも陥没が見受けられる。	⑨	例えば、のり面の浮き張り陥没。又はコンクリート支材工のラス金網が露出し、コンクリート支材面にも陥没が見受けられる。
6 排水施設の変状	人為的水膜にすれ、欠損がある。又は、天窓背面、鉄骨面にクラックが見られる。	3	左に加え、のり面のクラック、又は日晒からの剥落がある。	⑤	排水溝が破断沈下するなど、排水機能が失われている。
7 のり面内の水溜等の変異	貯留して水が溢出している。				
8 滑水、落石、落石	口無	口有り+1点(1の点数に1点加える)			
被災の外見評定	5	点		△被災程度の点数と危険度判定を 既報度：0～3点は防災上問題なし 小波度：1～3点ある箇所は防災上問題なし 中波度：4～7点は4件をもと、進行していなければ 大波度：8～10点危険、要避難、立入禁止	
危険度判定	口大	口中	口小	口無	
雨筋入りの立地	口大	口中	口小		(人命・財産・交通の各点を割合標準とする。)
雨筋の立地	口有り	口無	口初期不可	口有り	

のり面・自然斜面の調査表

手引き－16、17

記入例4

(様式－2) 宅地地盤／のり面・自然斜面被害状況調査・危険度判定票

調査用紙	調査日時	○年 ○月 ○日	○時 調査番号	B-2																						
地図名又は障害物名 ○○越後																										
被災者住所	○○市 郡 町	○○	○○	○○																						
○○市 郡 町	○○	○○	○○	○○																						
所有者・管理者氏名 湘南一郎	記入者氏名 清水 本部	TEL: 0987-65-4321																								
所有者・管理者の連絡先 TEL: 092-345-6789	被災者への連絡先 TEL: 092-345-6789	被災者への連絡先 TEL: 092-345-6789																								
※被災状況図																										
宅地地盤 のり面・自然斜面 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>1:クック</td><td>2:路線</td><td>3:街灯</td><td>4:交差</td><td>5:高架</td><td>6:橋</td><td>7:河川</td><td>8:堤防</td><td>9:排水管</td><td>10:未確認の立派な</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> ⑤のり面保護工立派 ⑩未確認の立派 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td><td></td></tr> </table>					1:クック	2:路線	3:街灯	4:交差	5:高架	6:橋	7:河川	8:堤防	9:排水管	10:未確認の立派な												
1:クック	2:路線	3:街灯	4:交差	5:高架	6:橋	7:河川	8:堤防	9:排水管	10:未確認の立派な																	
被災現況説明文																										
被災現況説明文：被災のり面で資材記載をする場合は、被災状況図は省略することができます。 ただし、調査箇所が分かるよう固定點を地図上に記載し、被災が想いと能である全段落を撮影する。																										
 調査箇所図：図中には学校、駅、道路、橋、堤防、排水管、未確認の立派な立派な箇所が示されている。 ナレッジは大きなもので、W=10m L=10m 縦坑の深さ：約30cm 傾斜：30×2m×0.3m=1.8m ² キレツ3箇所																										
【や直付】 【直付】																										
登録年次の有無	□無	□有一年以上なし	B-2 第一章																							
特記事項	キレツや縦坑の被害 자체は大きいが居住者のいじいじ学校なので、避難するほど直結ではない。																									

のり面・自然斜面の基礎的条件				
地盤	若	凸状	凹状	直立
土被り	○砂質・粘土質	○粘土質	○砂質	○水質
のり面高	個人高：△ m平均坡度：△ %	△ m	△ m	△ m
測定位置	△ m	△ m	△ m	△ m
のり面勾配	△ %	△ %	△ %	△ %
のり長さ	△ m	△ m	△ m	△ m
変形形態と配点表				
変形状態のチェック(複数可)	小	中	大	
1 クラック発生	△ mm未溝	△ mm未溝又は複数	△ mm以上又は全面	△ mm以上
2 ハリテ(発起傾)	10mm未溝	20mm未溝	30mm以上	40mm以上
3 地下水下間	10mm未溝	20mm未溝	30mm以上	40mm以上
4 破壊傾倒量	20mm未溝	30mm未溝	50mm以上	80mm以上
5 傾倒発起量	30mm未溝	30mm未溝	50mm以上	80mm以上
6 滑水、落石	□無 □有+1点(△の点数に1点加える)			
変形状態のチェック(複数可)	小	中	大	
1 クラック発生	△ mm未溝又は複数	△ mm未溝又は複数	△ mm以上又は全面	△ mm以上
2 ハリテ(発起傾)	10mm未溝	20mm未溝	30mm以上	40mm以上
3 ガリーナ	クラックなどが開きとあって崩落による傾きが現れはじめた段階。	のり面の山上が傾斜に着目するなど気温していると被害が広がるおそれのあるもの。	傾斜や落石等に方リードが出現して被害の基盤やのり面の下側に落石を及ぼすような状況。	傾斜等が出現して被害の基盤やのり面の下側に落石を及ぼすような状況。
4 滑落・崩壊	部分的な崩落すべり、又はのり面上部の小崩れ。	大部分すべりが進んでえぐり取られたような状態、落着すると倒れるおそれのあるもの、又はのり面全体での崩壊。	全面的なすべり崩壊で、さらに拡大の恐れがあるもの、又はのり面底部を含む全面崩壊。	全面的なすべり崩壊で、さらに拡大の恐れがあるもの、又はのり面底部を含む全面崩壊。
5 のり面保護工の支柱(植生工含除)	例えば、のり面の開拓された斜面、又はコンクリート支柱工に小さなアンション・ロックが見られるが植生工のすれば認められない程度。	例えば、のり面の部分的な崩壊、又はコンクリート支柱工のラス金網が露出し、コンクリート支柱面にも破損が見受けられる。	例えば、のり面の浮き土り壁、又はコンクリート支柱工のラス金網が露出し、コンクリート支柱面にも破損が見受けられる。	例えば、のり面の浮き土り壁、又はコンクリート支柱工のラス金網が露出し、コンクリート支柱面にも破損が見受けられる。
6 排水施設の状況	人為的排水にすれば、気泡がある。又は、天端背面、側面面にクラックが見られる。	左に加え、のり面のクラック、又は日場からの湧水がある。	左に加え、のり面のクラック、又は日場からの湧水がある。	左に加え、のり面のクラック、又は日場からの湧水がある。
7 のり面内の水道管等の漏水	観察して水が漏出している。			
8 滑水、落石、泥石	□無 □有+1点(△の点数に1点加える)			
被災の程度	△	△	△	△
被災度合計	△	△	△	△
危険度判定	口大 口中 口小 口無	△被災度合計の点数と危険度判定による被災度： 0：去勢災害無関係 小被災： 1～3点(被災は防災上問題なし) 中被災： 4～7点(被災程度あり、進行している) 大被災： 8～10点(危険、要避難、立入禁)		
直傾入力の有無	△有	△無	△初期不可	△考：
落急度	△大	△中	△小	(△急・△中・△緩の各点を割合算算とする。)
最大の見込	△有	△無	△初期不可	△考：

宅地地盤の変状の程度(大・中・小)の概要説明と配点

変 状 形 態 と 配 点 表							
宅 地 地 盤	変形状態のチェック(複数可)	小		中		大	
	1 クラック(幅)	3 cm未満	1	3~15cm未満又は複数	3	15cm以上又は全面	5
	2 陥没(深さ)	20 cm未満	2	20~50 cm未満	4	50 cm以上	6
	3 沈下(沈下量)	10 cm未満	2	10~25 cm未満	4	25 cm以上	7
	4 段差(段差量)	20 cm未満	3	20~50 cm未満	5	50 cm以上	8
	5 隆起(隆起量)	20 cm未満	7	20~50 cm未満	8	50 cm以上	9
	6 湧水、噴砂	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有→+1点(上の点数に1点加える)					



クラック



陥没



沈下



段差



隆起

表3-24 宅地地盤危険度評価項目の説明（1）

項目／程度	小	中	大
クラック	3cm未満	3～15cm未満 又は 複数	15cm以上 又は 全面
	1	3	5



表3-24 宅地地盤の危険度評価項目の説明（2）

項目／程度	小	中	大
陥没 (深さ)	20cm未満	20cm～50cm未満	50cm以上
	2	4	6





表3-24 宅地地盤の危険度評価項目の説明 (3)

項目／程度	小	中	大
沈 下	10cm未満	10~25cm未満	25cm以上
	2	4	7




表3-24 宅盤・のり面・自然斜面の危険度評価項目の説明（4）

項目／程度	小	中	大
段 差	20cm未満	20~50cm未満	50cm以上
	3	5	8




表3-24 宅地地盤の危険度評価項目の説明 (5)

項目／程度	小	中	大
隆起	20cm未満	20～50cm未満	50cm以上
	7	8	9




表3-24 宅地地盤の危険度評価項目の説明 (6)

項目／程度	小	中	大
湧水や噴砂の有無、液状化を確認する			
湧水・噴砂			大中小ではなく有無を確認し、1点数を加算



のり面・自然斜面の変状の程度(大・中・小)の概要説明と配点

の り 面 ・ 自 然 斜 面	変形状態のチェック(複数可)	小	中	大	
	1 クラック(幅)	3cm未溝又は単数	1 3~15cm未溝又は複数	2 15cm以上又は全面	3
	2 ハラミ(隆起量)	10cm未溝	3 10~30cm未溝	4 30cm以上	5
	3 ガリー浸食	クラックなどが誘因となって雨滴による浸食が現れはじめた段階。	6 のり面の表土が雨蝕に陥没するなど放置していると被害が広がるおそれのあるもの。	7 洞穴状や滲壺状にガリーが進展して家屋の基礎やのり面等の下側に被害を御予防すような状態。	8
	4 滑落・崩壊	部分的な表層すべり、又はのり面上部の小崩壊。	7 表層すべりが進んでえぐり取られたような状態。放置すると拡大するおそれのあるもの、又はのり面中部までの崩壊。	8 全面的なすべり崩壊で、さらに拡大のおそれがあるもの、又はのり面底部を含む全崩壊。	9
	5 のり面保護工の変状 (植生工は除く)	例えば、のり枠の間詰め陥没。又はコンクリート吹付工にわずかにテンションクラックが見られるが吹付工のいずれは認められない程度。	7 例えば、のり枠の部分的な破損。又はコンクリート吹付工のクラック部分で陥没・ずれが見受けられる。	8 例えば、のり枠の浮上り破壊。又はコンクリート吹付工のラス金網が露出し、コンクリート吹付面にも破損が見受けられる。	9
	6 排水施設の変状	天端排水溝にずれ、欠損がある。又は、天端背面、舗装面にクラックが見られる。	3 左に加え、のり面のクラック、又は日地からの湧水がある。	5 排水溝が破断沈下するなど、排水機能が失われている。	7
	7 のり面内の水道管等の破裂	破裂して水が流出している。			8
	8 湧水、落石・転石	□無 □有 →+1点(上の点数に1点加える)			

のり面・自然斜面の変状の参考写真



クラック



ハラミ・盤ぶくれ



ガリー侵食



滑落・崩壊



のり面保護工の変状



排水施設の変状



落石・転石

表3-45 のり面・自然斜面の危険度評価項目の説明（1）

項目／程度	小	中	大
クラック (幅)	3cm未満又は単数	3~15cm又は複数	15cm以上又は全面
	1	2	3



表3-45 のり面・自然斜面の危険度評価項目の説明（2）

項目／程度	小	中	大
ハラミ・盤ぶくれ	10cm未満又は 1宅地ごとの のり面等面積 に対し10%未満	10~30cm未満又は 1宅地ごとの のり面等面積 に対し10~50%	30cm以上又は 1宅地ごとの のり面等に対し50% 以上
	3	4	5



表3-45 のり面・自然斜面の危険度評価項目の説明（3）

項目／程度	小	中	大
ガリー浸食	クラックなどが誘因となつて雨滴による浸食が現れはじめた段階	のり面の表土が雨裂に陥没するなど放置していると被害が広がるおそれのあるもの	洞穴状や滝壺状にガリーが進展してり家屋の基礎やのり面等の下側に被害を及ぼすような状態
	6	7	8



表3-45 のり面・自然斜面の危険度評価項目の説明（3）




表3-45 のり面・自然斜面の危険度評価項目の説明（4）

判定マーク62

項目／程度	小	中	大
滑落・崩落	部分的な表層すべり、又はのり面上部の小崩壊	表層すべりが進んでえぐり取られたような状態放置すると拡大するおそれのあるもの、又はのり面中部までの崩壊	全面的なすべり崩壊で、さらに拡大のおそれがあるものの、又はのり面底部を含む全崩壊
	7	8	9



表3-45 のり面・自然斜面の危険度評価項目の説明（5）

項目／程度	小	中	大
のり面保護	のり枠の間詰め陥没。コンクリート吹付工にわずかにテンションクラックが見られるが吹付工のすれば認められない程度	のり枠の部分的な破損。又コンクリート吹付工のクラック部分で陥没・ずれが見受けられる	のり枠の浮上り破壊。コンクリート吹付工のラス金鋼が露出し、コンクリート吹付面にも破損が見受けられる
	7	8	9






表3-45 のり面・自然斜面の危険度評価項目の説明（5）



表3-45 のり面・自然斜面の危険度評価項目の説明（6）

項目／程度	小	中	大
排水施設の変状	天端排水溝にすれ、欠損がある又は、天端背面、舗装面にクラックが見られる	左に加え、のり面のクラック、又は目地からの湧水がある	排水溝が破断沈下するなど、排水機能が失われている
	3	5	7






表3-45 のり面・自然斜面の危険度評価項目の説明（6）



表3-45 のり面・自然斜面の危険度評価項目の説明（7）

項目／程度	小	中	大
のり面内の水道管等の破裂		破裂して水が流出している	
湧水・落石 転石		8 湧水・落石・転石の有無を確認する	大中小ではなく有無を確認し、1点数を加算



被害の判定値 ※基礎点に変状点の最大値を加えた点数 ※無被害の場合は基礎・被害点の記載無し	<input type="text"/> 点	☆被害程度の点数と危険度判定☆ 無被害： 0 点(防災上問題無し) 小被害： 1 ~ 3 点(当面は防災上問題無し) 中被害： 4 ~ 7 点(制限付き立入。進行していれば避難) 大被害： 8 ~ 10 点(危険、要避難、立入禁止)
危険度判定	<input type="checkbox"/> 大 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 小 <input type="checkbox"/> 無	
所見(記入者の意見) ※無被害の場合は記載無し	緊急度 <input type="checkbox"/> 大 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 小 拡大の見込 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 判断不可	(人命・財産・交通の 3 点を判断基準とする。) (備考：)

表3-33, 3-46 宅地地盤・のり面の危険度判定区分

点 数	判定区分	判 定	
0	無	防災上の問題はないと考えられる	調査済宅地
1~3点	小	変状は見られるが当面は防災上の問題はない	調査済宅地
4~7点	中	変状が著しく、当該住宅に立ち入る場合は、時間、人数を制限するなど十分注意する。また、変状が進行していれば避難も必要	要注意宅地
8~10点	大	変状等が特に顕著で危険である。避難立入禁止措置が必要	危険宅地

所見(記入者の意見)の記入

※無被害の場合は記載しなくて良い

①緊急度

大 → すぐに措置が必要である

交通が困難、家屋の崩壊、二次災害が発生する可能性

中 → ある程度の日数は放置可能。やや交通困難、
財産の被害がみられ、長期間の放置は危険。

小 → ある程度の期間は放置可能。交通への支障小、
家屋被害小、構造物や人命への危険なし。

②拡大の見込み

「拡大の見込み」の有無は、

危険度の評価、緊急度、現場の状況...etc

総合的に勘案して「評価」する。

Part V：その他



- 判定ステッカー
- その他



H16新潟県中越地震の被災宅地相談窓口

判定結果の表示

被災宅地危険度判定の結果は、下記の3種類の判定ステッカーを見えやすい場所に表示し、当該宅地の使用者・居住者だけでなく、宅地の付近を通行する歩行者にも安全であるか否かを識別できるようにします。


また、判定ステッカーには、判定結果に基づく対処方法についての簡単な説明や二次災害防止のための処置についても明示します。




判定結果の表示

ステッカーには、下図に示すように以下の内容を簡潔に表示する。

- ① 何が危険であるか
- ② 判定日時
- ③ 災害対策本部の連絡先



(1) 斜面の場合



(2) 落石の場合

(3) 倒柱の場合
(ガムテープの張り
つかない石積みの場合
(タラック等の隙間に差込み)

判定ステッカーによる現地表示方法(例)

判定ステッカーの表示例



危険度判定票を作成してみよう

宅地編／擁壁編



まず周囲を眺めます。

舗装剥離
変状

家屋損傷

沈下
家屋変形

路面舗装変状
少し波打つ







$h=1.8m$

擁壁高さ

擁壁は
はらんでいる
すべってい

家屋は
擁壁背面に近接

擁壁下潤湿状態
擁壁面に苔、湧水多い

(様式-2) 宅地地盤／のり面・自然斜面被害状況調査・危険度判定票

調査票		調査日時 年 月 日 時	調査番号
地図名又は降雨災害名			
被害発生場所		都道府県	市町村
所有者・管理者氏名		地区町村	丁目 番号
所有者・管理者の連絡先 TEL:		記入者氏名	TEL:
居住者への説明		□済 □未了	□居住者不在 □老人健在住宅
<被災状況図>			
のり面・自然斜面			
宅地地盤			
1.クラック	2.隆起	3.沈下	4.段差
5.隆起	6.クラック	7.ハラミ	8.壁ぶれ
9.アーチ	10.斜面	11.崩落	12.陥没
5.のり面保護工変状		6.排水施設の変状	
		※宅地地盤・宅地のり面で簡易記録をする場合は、被災状況図は省略することができる。 ただし、調査箇所が分かるよう判定結果を住宅地図上に記載し、被害が無いことが確認できる全量写真を撮影する。	
【平面図】			
被災写真的有無		□無	
		□有一写真番号	
特記事項			

宅地地盤


手引き-16
(様式-2)

手引き－17 (様式－2)

のり面・自然斜面の基礎的条件							
地盤	岩	○軟岩	○硬岩	□不明	○オーバーハング	□無	□有
土	砂	○砂質土	○複質土	□粘性土	□不明	排水施設	□無
のり面高	最大高	m(平均高)	m	m	のり面保護工	□無	□有(のり面、小段排水)
底面のり面は複層高含む:(うち標準高)					排水施設	□無	□有(のり面、小段排水)
のり面勾配	度				のり面の上部	□のり面の中部	
のり長さ	m				のり面の下部	□全面	
					家屋の有無	□無	□有
変形形状と配点表							
宅 地 地 盤	変形形状のチェック(点数可)	小		中		大	
	1 クラック(幅)	3 cm未満	1	3~15cm 未満又は複数	3	15cm以上又は全面	5
	2 陥没(深さ)	20 cm未満	2	20~50 cm未満	4	50 cm以上	6
	3 沈下(沈下量)	10 cm未満	2	10~25 cm未満	4	25 cm以上	7
	4 段差(段差量)	20 cm未満	3	20~50 cm未満	5	50 cm以上	8
	5 陥起(陥起量)	20 cm未満	7	20~50 cm未満	8	50 cm以上	9
	6 哑水、噴砂	□無 □有→1点(上の点数に1点加える)					
の り 面 ・ 自 然 斜 面	変形形状のチェック(点数可)	小		中		大	
	1 クラック(幅)	3 cm未満又は単数	1	3~15 cm未満又は複数	2	15 cm以上又は全面	3
	2 ハラミ(陥起量)	10 cm未満	3	10~30 cm未満	4	30 cm以上	5
	3 ガリー侵食	クラックなどが原因となって雨滴による浸食が現れはじめた段階。	6	のり面の表上が雨膜に陥没するなど放置していると被害が広がるおそれのあるもの。	7	洞穴状や滲出状にガリーガリが進展して家屋の基礎やのり面等の下側に被害を及ぼすような状態。	8
	4 断落・崩壊	部分的な表層すべり。又はのり面上部の小崩壊。	7	表層すべりが進んでえぐり取られたような状態。放置すると拡大するおそれのあるもの。又はのり面中部までの崩壊。	8	全面的なすべり崩壊で、さらに拡大のおそれがあるもの。又はのり面底部を含む全崩壊。	9
	5 のり面保護工の変状 (植生工は除く)	例えば、のり縁の間詰め陥没。又はコンクリート吹付工にわずかにテンションクラックが見られるが吹付工のすれば認められない程度。	7	例えば、のり縁の部分的な陥没。又はコンクリート吹付工のクラック部分で陥没・ずれが見受けられる。	8	例えば、のり縁の浮上り陥没。又はコンクリート吹付工のラス金網が露出し、コンクリート吹付面にも破損が見受けられる。	9
	6 排水施設の変状	天端排水溝にすれ、欠損がある。又は、天端背面、舗装面にクラックが見られる。	3	左に加え、のり面のクラック、又は日地からの湧水がある。	5	排水溝が破断沈下するなど、排水機能が失われている。	7
	7 のり面内の水道管等の破損	破損して水が流出している。					8
	8 哑水、落石・転石	□無 □有→1点(上の点数に1点加える)					
	被害の判定箇所 (複数箇所に達した場合) ※複数箇所の場合は、該箇所のみ複数箇所と記入して下さい	<input type="text"/>		点	☆被害程度の点数と危険度判定☆		
危 険 度 判 定				点	無被害： 0 点(防災上問題無し)		
				点	小被害： 1~3点(防災上問題無し)		
				点	中被害： 4~7点(限界付き立て、進行していなければ延長)		
緊急度		口大	□中	□小	□無	大被害： 8~10点(危険、要避難、立入禁止)	
初期記入部の記入 ※複数箇所の場合は複数箇所記入して下さい		緊急度	口大	□中	□小	(人命・財産・交通の3点を判断基準とする。)	
拡大の見込		口有	□無	□判断不可	(備考：)		

宅地地盤					のり面・自然斜面					
1.クラック	2.陥没・沈下	3.段差	4.隆起		1.クラック	2-1.ハラミ	2-2.盤くずれ	3.ガリ-侵食	4-1.滑落	4-2.崩壊
	 A circled area highlights a specific point of interest on the diagram.									

手引き-16
(様式-2)



宅地地盤の危険度評価／隆起・沈下・陥没

ここでは、

店先が全体的に沈下 **20cm → 中**

液状化と思われる **噴砂現象あり。**

宅地地盤の危険度評価／隆起・沈下・液状化

表3-24 宅地地盤の配点表

程度	宅地地盤の配点表		
	小	中	大
1クラック(幅)	1	3	5
2陥没(深さ)	2	4	6
3沈下(沈下量・規模)	2	4	7
4段差(段差量)	3	5	8
5隆起(隆起量・規模)	7	8	9
6湧水・噴砂	液状化による噴砂あり 1点加算		
合計値	5		

変状形態と配点表

手引き－17(様式－2)

変 状 形 態 と 配 点 表						
宅 地 地 盤	変形状態のチェック(複数可)	小		中		大
	1 クラック(幅)	3 cm未溝	1	3~15cm 未溝又は複数	3	15cm 以上又は全面
	2 陥没(深さ)	20 cm未溝	2	20~50 cm未溝	4	50 cm以上
	3 沈下(沈下量)	10 cm未溝	2	10~25 cm未溝	4	25 cm以上
	4 段差(段差量)	20 cm未溝	3	20~50 cm未溝	5	50 cm以上
	5 隆起(隆起量)	20 cm未溝	7	20~50 cm未溝	8	50 cm以上
	6 洪水、噴砂	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有→ 1点(上の点数に1点加える)				

被害程度の判定値

被害の判定値 ※基礎点に変状点の最大値を加えた点数 ※無被害の場合は基礎・被害点の記載無し	5 点	☆被害程度の点数と危険度判定☆ 無被害： 0 点(防災上問題無し) 小被害： 1 ~ 3 点(当面は防災上問題無し) 中被害： 4 ~ 7 点(制限付き立人。進行していれば避難) 大被害： 8 ~ 10 点(危険、要避難、立人禁止)
危険度判定	<input type="checkbox"/> 大 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 小 <input type="checkbox"/> 無	(人命・財産・交通の3点を判断基準とする。)
所見記入者の意見 ※無被害の場合記載無し	緊 急 度	<input type="checkbox"/> 大 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 小
	拡大の見込	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 判断不可 (備考：)

被害の評価

- 変状点の合計値

5


- 点数範囲

4~7点

- 判定区分

中

点数範囲 4~7点



判定区分
中

変状等が著しく、当該宅地に立ち入る場合は、時間、人數を制限するなど十分注意する。

変状が進行していれば避難も必要。

要 注意 宅地

(様式-1)擁壁被害状況調査・危険度判定票

調査票		調査日時 年 月 日 時 調査番号						
		被災者名又は降雨災害名						
被災発生場所	都道府県	市町	区町村					
所有者・管理者氏名	地区 地図	丁目	番 号					
所有者・管理者の連絡先 TEL:	記入者氏名	TEL:						
	居住者への説明	<input type="checkbox"/> 済 <input checked="" type="checkbox"/> 未了 <input type="checkbox"/> 樹木住者不在 <input type="checkbox"/> 老人独居住宅						
<被災状況図>								
1.クラック	2.水平移動	3-1.不同沈下	3-2.地盤の固さ	4.ハラミ	5-1.傾斜	5-2.側方	6.擁壁の折損	7.崩壊
8.突出し構造物の支保の変化	9.基礎及び基礎地盤の被害	10.計測器具の変状	建物・道路との位置関係(基準点)					
			 影響範囲外 <input type="checkbox"/> 影響範囲内 <input checked="" type="checkbox"/> 影響範囲内外 <input type="checkbox"/> 1.30 1.20					

※簡易記録をする場合は、被災状況図は省略することができる。

ただし、調査箇所が分かるよう判定結果を住宅地図上に記載し、被害が無いことが確認できる全量写真を撮影する。

[平面図]

[断面図]

被災写真の有無	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有一写真番号 1
特記事項	

宅地擁壁 手引き-14 (様式-1)

被災宅地危険度判定士養成講習会

手引き－15
(様式－1)

調査の基盤的条件	基礎工型		工法		調査部位	床板厚さ 全面積 m 増設面 m	上段 下段 下段 m 下層高 m		
	コンクリート基礎壁		□モルタル	□その他の □透かし					
	コンクリート基礎壁		□モルタル	□ブロック □セメントブロック					
	コンクリート基礎壁		□モルタル	□くずれ石壁					
	コンクリート基礎壁		□モルタル	□間隙石					
					1	底材の勾配	頂上と底材の勾配上、下段の勾配下、下段の勾配		
						0 又は (1 :)		
基礎点	浸水	底材 底材	□剥離現象に建物をたおせ物がある □剥離現象に建物をたおせ物がない						
	底材	底材	0	0					
	底材	にじみ出し、滲出	0.1	0.2					
	底材	水抜孔有り、瓦片漏水跡有り、瓦面水の筋が現れ止	0.8	0.4					
	底材	水抜孔有り、瓦面は表面水が現れ走りやすい、瓦抜孔無し、あっても裂・小穴が不適当	0	0					
	底材	0.1	0.2			基礎点 0~2.5			
	底材	0.3	0.1						
	底材	0.4	0.2						
	底材	0.5	0.3						
	底材	0.8	0.1						
区分	現状		小		中		大		
	項目	根脚面積	20mm	狭幅 厚幅	242	狭幅 厚幅	229	狭幅 厚幅	
	1 クラック	1	2	3	4	5	6	7	8
	2 本干筋跡	2	2.5	4.5	4	6	5	4.5	3
	3 不可視・凹凸の現さ	3	3.5	4	3	7	4.5	5	3
	4 ハラミ	4.5	5	6	8	8	6	7	8
	5 加熱・倒壊	5	5.5	5	7	8	7	8	9
	6 擬塑の折損	6	6.5	7	8	8	7	8	10
	7 施設	9	9	10	10	8	10	10	10
	8 あり出し寸法の漏れの支柱の現れ	10							
	9 既存及び基礎地盤の剥離	10							
	10 地下構造の充実	3				5	1	2	
	11 構造背面の木造化骨組	10							
表状の程度	項目		小		中		大		
	1 クラック	2mm未溝のクラックはあるが、横縫上の 起離なし・コンクリート接続部の場合 2mm 未溝、	2mm~20mm未溝 コンクリート接続部の場合 2mm~3mm		20mm以上 コンクリート接続部の場合 5mm以上				
	2 木干筋跡	3mm未溝の剥離現象がある。	3mm~5mm未溝の剥離現象がある		5mm以上 の剥離現象がある				
	3 不可視・凹凸の現さ △曲線上・左右の傾き	4 mm未溝の△曲線上へのすれ又は柱地 の現象がある。	5mm~30mm未溝の柱地の上下のすれ 又は柱地の現象がある。		30mm以上 の柱地の上下の現象又は 柱地の傾きがあり、滑感、軋感の有 る柱地。				
	4 ハラミ	5mm未溝の△柱地へのすれ又は柱地 の現象がある。	6mm未溝にアンションタックなし 且直すべりの付され無い 擬塑が柱面地盤に付し直角以下、レ ンガルート接続部の場合 大概30mm未溝 の現象		6mm未溝にアンションタックなし 且直すべりの付され無い 擬塑が柱面地盤に付し直角以下、 コンクリート接続部の場合 大概30mm 以上の現象				
	5 加熱・倒壊	6mm未溝を境に直角をなして タックを施すかむだかに直角をなして いる。 (コンクリート接続部の場合タックを施す かむだかに直角している。)	タックを施すかむだかに直角をなして いる。 (タックを施すかむだかに直角している。)		タックを施すかむだかに直角をなして いる。 (タックを施すかむだかに直角している。)				
	6 擬塑の折損	7mm未溝から上に張っている。	8mm未溝を境して剥離している。		9mm未溝を境して剥離している。				
	7 施設	8mm未溝から上に張っている。	9mm未溝を境して剥離している。		10mm未溝を境して剥離している。				
	8 あり出し木板仕切の支柱の相 互い	支柱間にひびき入っている。	支柱間にひびき入っている。		支柱間にひびき入っている。				
	9 既存及び基礎地盤の剥離	大規模な柱下タックが生じている。							
	10 地下構造の充実	大規模な柱下タックが生じている。 大規模な隙間にすれ、欠損がある。又 は、大規模な隙間にタックが見ら れる。							
表状の程度 大・中・小 の範 囲 説明	11 構造背面の木造化骨組	確認して水が附着している。							
	被害の判定	基礎点 + 被害点							
	ひびき	<input type="text"/> + <input type="text"/>							
	基層	<input type="text"/>							
	土	<input type="text"/> + <input type="text"/>							
	=	<input type="text"/> 点							
	被害点評定		被害点評定の点数と危険度判定						
	所記記入者の意見	○大	○中	○小	○無	大被害： 0 点以上(危険、要避難、立入禁止)			
	既存基盤の確認結果	○大	○中	○小	○無	人命・財産・公共の3点を目標とする。			
	既存基盤の確認結果	○有	○無	○判断不可	○否	○有			




$h=1.8m$


擁壁高さ
擁壁

擁壁は
はうんでいる
すべてている

擁壁下湿潤状態
擁壁面に苔、湧水多い



手引き－14



擁壁の危険度評価／擁壁の種類

- ・判定マー18 表3－6 拥壁の種類




ここでは、**空石積み擁壁**に該当します



擁壁の危険度評価／擁壁の位置関係

- ・判定マーク13 図3-1 建物 道路との位置関係



ケース	条件
A	影響範囲に建物または道路が存在する
B	影響範囲に建物または道路が存在しない

ここでは、ケースAに該当します

判定マ-12 表3-1

区分	項目	分類	A	B
地盤条件 基礎点	湧水	乾燥	0	0
		湿潤	0.4	0.2
		にじみ出し・流出	0.8	0.4
	排水施設等	Ⅲ	0	0
		Ⅱ	0.4	0.2
		I	0.8	0.4
構造諸元	擁壁高さ	$H \leq 1m$	0	0
		$1m < H \leq 3m$	0.2	0.1
		$3m < H \leq 4m$	0.4	0.2
		$4m < H \leq 5m$	0.6	0.3
		$5m < H$	0.8	0.4

擁壁の危険度評価／湧水の状況

- 判定マー20 表3-7 湧水の状況分類



判定マ-12 表3-1

区分	項目	分類	A	B
基礎点	地盤条件	乾燥	0	0
		湿潤	0.4	0.2
		にじみ出し・流出	0.8	0.4
	排水施設等	Ⅲ	0	0
		Ⅱ	0.4	0.2
		I	0.8	0.4
	構造諸元	$H \leq 1m$	0	0
		$1m < H \leq 3m$	-	-
		$3m < H \leq 4m$	-	-
		$4m < H \leq 5m$	-	-
		$5m < H$	0.0	0.4

擁壁下湿潤状態
擁壁面に苔
湧水多い

擁壁の危険度評価／排水施設の状況

・判定マー22

表3－10 排水施設の設置状況分類表



水抜き穴も無く、
天端排水施設もありません
ので **I** に該当します。



判定マ-12 表3-1

区分	項目	分類	A	B
基礎点	地盤条件	湧水	乾燥	0
		湿潤	0.4	0.2
		にじみ出し・流出	0.8	0.4
	構造諸元	III	0	0
		II	0.4	0.2
		I	0.8	0.4
	擁壁高さ	$H \leq 1m$	0	0
		$1m < H \leq 3m$	0.2	0.1
		$3m < H \leq 4m$	0.4	0.2
		$4m < H \leq 5m$	0.6	0.3
		$5m < H$	0.8	0.4

擁壁の危険度評価／擁壁の高さ

- ・判定マー22 表3－13 拥壁の高さ



区分	項目	分類	A	B
地盤条件	湧水	乾燥	0	0
		湿潤	0.4	0.2
		にじみ出し・流出	0.8	0.4
基礎点	排水施設等	Ⅲ	0	0
		Ⅱ	0.4	0.2
		I	0.8	0.4
構造諸元	擁壁高さ	$H \leq 1m$	0	0
		$1m < H \leq 3m$	0.2	0.1
		$3m < H \leq 4m$	0.4	0.2
		$4m < H \leq 5m$	0.6	0.3
		$5m < H$	0.8	0.4

基礎点の合計 = 0.8 + 0.8 + 0.2 = 1.8

擁壁の特定～基礎点まで

手引き－15
(様式－1)

擁壁の基礎的条件	擁壁の種類	□コンクリート系擁壁 □もたれ式 □その他	□L(逆T)型	□重力式	□増積み擁壁	增積部分 擁壁部分 全擁壁高	m 増設高 m
			□場所打ち	□プレキャスト			
			□練石積擁壁	□間地石	□コンクリートブロック		
			□空石積擁壁	☑ 玉石積	□くずれ石積		
基礎点	①湧水	乾燥 湿润 にじみ出し、流出	影響範囲に建物または道路がある	0 0.4 0.8 0 0.4	□影響範囲に建物または道路がない(B)	0 0.2 0.4 0 0.4	基礎点計 ①+②+③ 1.8
基礎点	②排水施設	水抜孔有、天端排水溝有、表面水の浸透阻止 水抜孔有、天端は表面水が浸透しやすい 水抜孔無、あっても数・寸法が不適当	0 0.4 0.8 0 0.4	0 0.2 0.4 0 0.2	□影響範囲に建物または道路がない(B)	0 0.2 0.4 0 0.4	基礎点計 ①+②+③ 1.8
基礎点	③高さ	H≤1m 1m < H ≤ 3m 3m < H ≤ 4m 4m < H ≤ 5m 5m < H	0.2 0.4 0.6 0.8	0 0.1 0.2 0.3 0.4	□影響範囲に建物または道路がない(B)	0 0.1 0.2 0.3 0.4	基礎点計 ①+②+③ 1.8

擁壁の変状項目の採点

擁壁は
空石積み

変状は、
はらみ → 小
すべり崩壊 → 小

擁壁は
はうんでいる
滑べっている



被害項目・被害の小・中・大

項目／程度	小	中	大
1 クラック(局部)	2mm未満のクラックはあるが、機能上の支障なし(コンクリート系擁壁の場合2mm未満)。	2mm~20mm未満 (コンクリート系擁壁の場合 2mm~5mm未満)	20mm以上 (コンクリート系擁壁の場合 5mm以上)
2 水平移動 (伸縮目地前後のずれ)	5mm未満の隙間(変位)がある。	5mm~50mm未満の隙間(変位)がある	50mm以上の隙間(変位)がある
3 不同沈下・目地の開き (目地上下・左右の開き)	5mm未満の目地上下のずれ又は目地の開きがある。	6mm~50mm未満の目地の上下のずれ又は目地の開きがある。	50mm以上の目地の上下のずれ又は目地の開きがあり、滑動、転倒のおそれがある。
4 ハラミ (ランクンクラック・ズレ・中抜け)	小規模のハラミ及び中抜け(積石が1~2個抜け落ちる)	空地地盤にハラミクラック無し 円弧すべりの軸それ無し	空地地盤にハラミクラック有り 円弧すべりの軸それ有り
5 傾斜・倒壊	擁壁が前面地盤に対し垂直以下。 (コンクリート系擁壁の場合: 天端 50mm未満の傾斜)	擁壁が前面地盤に対し垂直以上。 (コンクリート系擁壁の場合: 天端 50mm以上の傾斜)	擁壁が前傾・倒壊してその機能を失っているもの。
6 断壁の折損 (横・ななめで防れからも起きるもの。 はらんでいるが曲線的でなく、クラックを窓に地盤に沿っている)	クラックを窓に沿って角度をなしている。 (コンクリート系擁壁の場合クラックを窓に沿って窓に前方へ延びている)	クラックを窓に明らかに角度をなしており、抜け石があり、奥込めコンクリートが見える。(コンクリート系擁壁の場合クラックを窓に前方に傾斜している。)	一見して大であると判るもの。(コンクリート系擁壁の場合クラックを窓に前傾している。又は、1面でも剪断破壊があり後傾している。)
7 前倒	中間切りから上が滑っている。	基礎部を残して滑っている。	横幅を狭たしていざい。
8 張り出し床板付擁壁の支柱の損傷	支柱にひびきが入っている。	支柱のコルクトが抜がれて鉄筋が見えている。	支柱の剪断破壊。
9 基礎及び基礎地盤の被害	大規模な沈下やクラックが生じている。		
10 排水構造の変状	天端部水溝にすれ、穴換がある。 又は、天端背面、舗装面にクラックが見られる。	左に加え擁壁のクラック又は目地からの漏水がある。	水抜孔の詰まり、破損があり、排水機能が失われている。
11 擁壁背面の水道管等破裂	破裂して水が漏出している。		

判定マ-14

程度	空積み擁壁の配点表		
	小	中	大
1クラック			
2水平移動	6		
3不同沈下・目地開き			
4ハラミ	8		
5傾斜・倒壊			
6擁壁の折損			
7崩壊	8	9	10
8張出し擁壁支柱損傷			
9基礎及び基礎地盤被害		10	
10排水施設の変状	3	5	7
11背面の水道管破損等		10	
最大値		8	

ここでは、
 変状点の最大値を
 抽出する
 → 8点

変状形態と配点表

手引き－15(様式－1)

区分	項目	程度 擁壁種類	小						中						大					
			コンクリ	練積	増積	2段	張出	空積	コンクリ	練積	増積	2段	張出	空積	コンクリ	練積	増積	2段	張出	空積
変状形態と変状点	1 クラック	1	2	3	4	5			2.5	3.5	4	5	7		4	5	6	7	8	
	2 水平移動	2	2.5	3.5	4	6	6		3.5	4	4.5	5	7	7	5	5.5	6	7	9	9
	3 不同沈下・目地の開き	3	3.5	4	5	7			4.5	5	6	7	9		6	7	8	9	10	
	4 ハラミ		4.5	5	6	8	8		6	7	8	9	9		8	9	10	10	10	
	5 棚脚・倒壊	5	5.5	6	7	8			7	8	8	9	10		8	9	10	10	10	
	6 擁壁の折損	6	6.5	7	8	9			7	8	9	9	10		8	9	10	10	10	
	7 崩壊		9	9	10	10	8		10	10	10	10	9		10	10	10	10	10	
	8 張り出し床板付擁壁の支柱の損傷						7						9						10	
	9 基礎及び基礎地盤の被害												10							
	10 排水施設の変状					3						5						7		
	11 擁壁背面の水道管等破裂											10								

被害程度の判定値

被害の判定値 <small>※基礎点に変状点の最大値を加えた点数 ※無被害の場合は基礎・被害点の記載無し</small>	基礎点 1.8	+ 被害点 8	☆被害程度の点数と危険度判定☆							
			= 9.8 点	無被害： 0 点(防災上問題無し)	小被害： 1 ~ 4.5 点未満 (当面は防災上問題無し)	中被害： 4.5 点~ 8.5 点未満 (制限付き立入、進行していれば避難)	大被害： 8.5 点~(危険、要避難、立入禁止)			
危険度判定	<input checked="" type="checkbox"/> 大 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 小 <input type="checkbox"/> 無			(人命・財産・交通の3点を判定基準とする。)						
所見(記入者の意見) <small>※無被害の場合は記載無し</small>	緊急 <input type="checkbox"/>	大 <input type="checkbox"/>	中 <input type="checkbox"/>	小 <input type="checkbox"/>	(備考：)					
	拡大の見込 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/>	判断不可 <small>小</small> <input type="checkbox"/>						

被害の評価

点数範囲 8.5以上

- 基礎点

1.8


- 変状点

+

8

II

9.8



判定区分
大

変状が特に顕著、危険な住宅地。早急に所有者等に対して勧告・改善命令が必要。防災工を行う必要がある。周辺に被害を及ぼさないよう指導する。

危険宅地

・宅地地盤の側面での判定 5点

→ 判定区分 中

要注意宅地

・宅地擁壁の側面での判定 9. 8点

→ 判定区分 大

危険宅地

同じ宅地でも評価するもので危険度の内容が
変わります。

危険度判定票を作成してみよう

宅地編／のり面編

まず周囲を眺めます。



建物が少し
後傾している

沈下 15cm程度

3cm未満の
クラックが複数



建物は明確
なクラックあ
りません

のり面が滑っ
ている

(様式-2) 宅地地盤／のり面・自然斜面被害状況調査・危険度判定票

調査票		調査日時	年	月	日	時	調査番号				
		被害名又は降雨災害名									
被災発生場所	都道府県			市郡		区町村					
				地区・同地	丁目	番	号				
所有者・管理者氏名	記入者氏名			TEL:							
所有者・管理者の連絡先	TEL:			居住者への連絡	<input type="checkbox"/> 未了	<input type="checkbox"/> 居住者不在	<input type="checkbox"/> 老人独居住宅				
【被災状況図】				<input type="checkbox"/> 応急撤退 <input type="checkbox"/> 済 <input type="checkbox"/> 未了 <input type="checkbox"/> 被災無 <input type="checkbox"/> 簡易記録							
宅地地盤				のり面・自然斜面							
1.クラック	2.陥没	3.沈下	4.段差	5.隆起	1.クラック	2-1.ハラミ	2-2.壁ぶくら	3.アリ-足食	4-1.滑落	4-2.崩壊	
5.のり面基礎工変状	6.排水施設の変状										
※宅地地盤・宅地のり面で簡易記録をする場合は、被災状況図は省略することができる。 ただし、調査箇所が分かるよう判定結果を住宅地図上に記載し、被害が無いことが確認できる全量写真を撮影する。											
〔平面図〕						〔断面図〕					
被災写真的有無			<input type="checkbox"/> 無			<input type="checkbox"/> 有→写真番号			[]		
特記事項											


宅地地盤

手引き-16
(様式-2)

手引き－17 (様式－2)

のり面・自然斜面の基礎的条件							
地盤	岩	<input type="checkbox"/> 軟岩	<input type="checkbox"/> 硬岩	<input type="checkbox"/> 不明	オーバーハング	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	
土	砂	<input type="checkbox"/> 砂質土	<input type="checkbox"/> 礫質土	<input type="checkbox"/> 粘性土	<input type="checkbox"/> 不明	排水施設	
のり面高	最大高	m(平均高)	m		のり面保護工	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 植生土 <input type="checkbox"/> 構造物	
複合のり面は複数箇所	(うち擁壁高)	m	m			<input type="checkbox"/> のり面の上部 <input type="checkbox"/> のり面の中部	
のり面勾配	度				箇所記載	<input type="checkbox"/> のり面の下部 <input type="checkbox"/> 全面	
のり長さ	m				家屋の有無	<input type="checkbox"/> 上部 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> ： 下部 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
変状形態と配点表							
宅地地盤	変形状態のチェック(複数可)	小		中		大	
	1 クラック(縫)	3 cm未溝	1	3~15cm未溝又は複数	3	15cm以上又は全面	5
	2 崩落(深さ)	20 cm未溝	2	20~30 cm未溝	4	30 cm以上	6
	3 沈下(沈下量)	10 cm未溝	2	10~25 cm未溝	4	25 cm以上	7
	4 段差(段差量)	20 cm未溝	3	30~50 cm未溝	5	50 cm以上	8
	5 隆起(隆起量)	20 cm未溝	7	20~30 cm未溝	8	30 cm以上	9
	6 滅水、噴砂	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有(+) 1点(上の点数に1点加える)					
のり面・自然斜面	変形状態のチェック(複数可)	小		中		大	
	1 クラック(縫)	3 cm未溝又は単数	1	3~15 cm未溝又は複数	2	15 cm以上又は全面	4
	2 ハラミ(隆起層)	10 cm未溝	3	10~30 cm未溝	4	30 cm以上	5
	3 ガリー浸食	クラックなどが発因となって雨滴による浸食が現れはじめた段階。	6	のり面の表土が雨露に濡れると剥離していると被害が広がるおそれのあるもの。	7	洞穴状や滲葉状にガリーが堆積して家屋の基礎やのり面等の下側に被害を及ぼすような状態。	8
	4 崩落・崩壊	部分的な表剥すべり、又はのり面上部の小崩壊。	7	表剥すべりが進んでえぐり取られたような状態。放置すると拡大するおそれのあるもの、又はのり面中部までの崩壊。	8	全面的なすべり崩壊で、さらに拡大のおそれがあるもの、又はのり面底部を含む全崩壊。	9
	5 のり面保護工の変状 (植生工は除く)	例えは、のり壁の間詰め陥没、又はコンクリート吹付工にわずかにテンションクランクが見られるが吹付工のすれば認められない程度。	7	例えは、のり壁の部分的な破損、又はコンクリート吹付工のクラック部分で陥没、それが見受けられる。	8	例えは、のり壁の浮上り破壊、又はコンクリート吹付工のラス金網が露出し、コンクリート吹付面にも破損が見受けられる。	9
	6 排水施設の変状	天端排水溝に流れ、欠損がある、又は、天端背面、舗装面にクラックが見られる。	8	左に加え、のり面のクラック、又は日地からの湧水がある。	5	排水溝が破断沈下するなど、排水機能が失われている。	7
	7 のり面内の水道管等の破損	破裂して水が漏出している。					8
8 漏水、落石・転石	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有(+) 1点(上の点数に1点加える)						
被災の判定値 被災箇所に個人の安全を脅かす「被災無視」の場合に考慮、被災の範囲を		点	※被害程度の点数と危険度判定※ 無被害： 0 点(防災上問題なし) 小被害： 1 ~ 3 点(防災上問題なし) 中被害： 4 ~ 7 点(制限付き立入、通行していれば達成) 大被害： 8 ~ 10 点(危険、要避難、立入禁止)				
危険度判定		<input type="checkbox"/> 大 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 小 <input type="checkbox"/> 無					
調査記入者の意見 調査結果の場合は記入し 拡大の見込	緊急度	<input type="checkbox"/> 大 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 小	(人命・財産・交通の3点を判断基準とする。)				
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 判断不可	(備考：)				

被災状況										応急措置	<input type="checkbox"/> 済	<input type="checkbox"/> 未了	
宅地地盤					のり面・自然斜面								
1.クラック	2.陥没	3.沈下	4.段差	5.隆起	1.クラック	2-1.ハラミ	2-2.盤ぶくれ	3.ガリー侵食	4-1.滑落	4-2.崩壊			



宅地地盤の危険度評価／隆起・沈下・陥没

ここでは、
建物表のアスファルト面に
3cm未満のクラックが複数 → 中
15cm程度の沈下 → 中
建物は傾斜している
液状化はないようです

宅地地盤の危険度評価／隆起・沈下・液状化

表3-24 宅地地盤の配点表

程度	宅地地盤の配点表		
	小	中	大
1クラック(幅)	1	3	5
2陥没(深さ)	2	4	6
3沈下(沈下量・規模)	2	4	7
4段差(段差量)	3	5	8
5隆起(隆起量・規模)	7	8	9
6湧水・噴砂	液状化による噴砂はなし 0点		
合計値	4		

変状点の最大値を抽出する → 4点

手引き－17(様式－2)

変形状態と配点表

変形状態と配点表						
宅地盤	変形状態のチェック(複数可)	小		中		大
	1 クラック(幅)	3 cm未満	1	3~15cm 未満又は複数	3	15cm 以上又は全面
	2 陥没(深さ)	20 cm未満	2	20~50 cm未満	4	50 cm以上
	3 沈下(沈下量)	10 cm未満	2	10~25 cm未満	4	25 cm以上
	4 段差(段差量)	20 cm未満	3	20~50 cm未満	5	50 cm以上
	5 隆起(隆起量)	20 cm未満	7	20~50 cm未満	8	50 cm以上
	6 汎水、噴砂	✓無	□有→+1点(上の点数に1点加える)			

被害程度の判定値

被害の判定値 ※周辺点に変形状態の最大値を加えた点数 ※無被害の場合は基礎・被害点の記載無し	4 点	☆被害程度の点数と危険度判定☆ 無被害： 0 点(防災上問題無し) 小被害： 1 ~ 3 点(当面は防災上問題無し) 中被害： 4 ~ 7 点(制限付き立入。進行していれば避難) 大被害： 8 ~ 10 点(危険、要避難、立入禁止)
危険度判定	□大 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 小 <input type="checkbox"/> 無	(人命・財産・交通の3点を判断基準とする。)
所見記入者の意見 ※無被害の場合記載無し	緊急度 拡大の見込	□大 □中 □小 □有 □無 □判断不可 (備考：)

被害の評価

- 変状点の合計値

4


- 点数範囲

4~7点

- 判定区分

中

点数範囲 4~7点



判定区分
中

変状等が著しく、当該宅地に立ち入る場合は、時間、人數を制限するなど十分注意する。
変状が進行していれば避難も必要。

要注意宅地

(様式-2) 宅地地盤／のり面・自然斜面被害状況調査・危険度判定票

調査票		調査日時 年 月 日 時	調査番号								
		地名又は降雨災害名									
被災発生場所	都道府県 市町 村										
	地区 地番 丁目 番地										
所有者・管理者氏名	記入者氏名	TEL:									
所有者・管理者の連絡先 TEL:	居住者への説明	<input type="checkbox"/> 済	<input type="checkbox"/> 未了								
<被災状況図>		<input type="checkbox"/> 応急構造 <input type="checkbox"/> 演算 <input type="checkbox"/> 未了 <input type="checkbox"/> 被災無し <input type="checkbox"/> 簡易記録									
1.クラック	2.陥没	3.沈下	4.傾斜	5.陥没	6.クラック	7.ハラミ	8.崩落	9.落石	10.倒壊	11.落落	12.疊壊
5.のり面保護工変状		6.排水施設の変状									

※宅地地盤・宅地のり面で簡易記録をする場合は、被災状況図は省略することができる。
ただし、調査箇所が分かるよう判定結果を住宅地図上に記載し、被害が無いことが確認できる余裕写真を撮影する。

[平面図]		[断面図]	
被災写真の有無	[]	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有一写真番号 []
特記事項			

のり面

手引き-16
(様式-2)

手引き－17 (様式－2)


のり面・自然斜面の基礎的条件							
地盤	岩	<input type="checkbox"/> 軟岩	<input type="checkbox"/> 硬岩	<input type="checkbox"/> 不明	オーバーハング	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	
	土	<input type="checkbox"/> 砂質土	<input type="checkbox"/> 漂石上土	<input type="checkbox"/> 漂石下土	<input type="checkbox"/> 粘土	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有(のり面、小段等)	
のり面高 (複合のり面は複数高さ)	最大高 (うち擁壁高)	m(平均高) m		のり面保護工	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 植生土 <input type="checkbox"/> 構造物		
				排水施設	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有(のり面、小段等)		
のり面勾配	度			擁壁配置	<input type="checkbox"/> のり面の上部 <input type="checkbox"/> のり面の中部		
のり長さ	m			のり面の下部	<input type="checkbox"/> 全面		
				家屋の有無	<input type="checkbox"/> 上部 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 下部 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
変状形態と配点表							
宅地地盤	変形状態のチェック(複数可)	小		中		大	
	1 クラック(幅)	3 cm未溝	1	3~15cm未溝又は複数	3	15cm以上又は全面	5
	2 陥没(沈下)	20 cm未溝	2	20~50 cm未溝	4	50 cm以上	6
	3 沈下(沈下量)	10 cm未溝	2	10~25 cm未溝	4	25 cm以上	7
	4 段差(段差量)	20 cm未溝	3	20~50 cm未溝	5	50 cm以上	8
	5 隆起(隆起量)	20 cm未溝	7	20~50 cm未溝	8	50 cm以上	9
	6 滑水、噴砂	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有→1点(上の点数に1点加える)					
のり面・自然斜面	変形状態のチェック(複数可)	小		中		大	
	1 クラック(幅)	3 cm未溝又は単板	1	3~15 cm未溝又は複数	3	15 cm以上又は全面	3
	2 ハラミ(陥起量)	10 cm未溝	3	10~30 cm未溝	4	30 cm以上	5
	3 ガリー侵食	クラックなどが誘因となって雨滴による侵食が現れはじめた段階。	6	のり面の表土が雨露に陥没するなど放置していると被害が広がるおそれのあるもの。	7	洞穴状や滲壺状にガリーが進展して家屋の基礎やのり面等の下側に被害を及ぼすような状態。	8
	4 滑落・崩壊	部分的な表面すべり、又はのり面下部の小崩壊。	7	表面すべりが進んでえぐり取られたような状態。放置すると拡大するおそれのあるもの、又はのり面中部までの崩壊。	8	全面的なすべり崩壊で、さらに拡大のおそれがあるもの、又はのり面底部を含む全崩壊。	9
	5 のり面保護工の変状 (植生工は除く)	例えば、のり壁の間詰め陥没、又はコンクリート吹付工にわずかにテンションクリックが見られるが吹付工のすれば認められない程度。	7	例えば、のり壁の部分的な破損、又はコンクリート吹付工のクラック部分で陥没・ずれが見受けられる。	8	例えば、のり壁の浮上り破壊、又はコンクリート吹付工のラス金網が露出し、コンクリート吹付面にも破損が見受けられる。	9
	6 排水施設の変状	天端排水溝にすれ、欠損がある、又は天端背面、積雪面にクラックが見られる。	3	左に加え、のり面のクラック、又は日地からの湧水がある。	3	排水渠が破断沈下するなど、排水機能が失われている。	7
	7 のり面内の水道管等の破裂	破裂して水が流出している。					8
8 泡水、落石・転石	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有→1点(上の点数に1点加える)						
被災の判定値 (複数の判定値を加えた合計判定値が複数の場合は複数、複数の判定値が複数ある場合は複数)		<input type="checkbox"/>	点	☆被害程度の点数と危険度判定☆			
危険度判定		<input type="checkbox"/> 大 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 小 <input type="checkbox"/> 無		無被害：0点(防災上問題なし) 小被害：1~3点(当面は防災上問題なし) 中被害：4~7点(制限付き立入、通行していれば許可) 大被害：8~10点(危険、要避難、立入禁止)			
被災個人の認定 (複数の場合は複数)		<input type="checkbox"/> 大 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 小	(人命・財産・交通の3点を判断基準とする。)				
被災の見込み		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 判断不可	(備考：)				




建物は明確
なクラックあ
りません

のり面が
滑っている

状況を図に落としてみます。




地震後は.....



宅地地盤					のり面・自然斜面				
1.クラック	2.陥没	3.沈下	4.段差	5.隆起	1.クラック	2-1.ハラミ	2-2.盤ぶくれ	3.ガリ-侵食	4-1.滑落

手引き－16(様式－2)



のり面自然斜面の危険度評価

ここでの変状は、「滑落・崩壊」
規模は小さいが
全面的なすべり
程度 → 大

判定マ-50 表3-34 のり面自然斜面配点表

程度	のり面自然斜面の配点表		
	小	中	大
1クラック	1	2	3
2ハラミ・盤ぶくれ	3	4	5
3ガリー浸食	6	7	8
4滑落・崩壊	7	8	9
5のり面保護工の変状	7	8	9
6排水施設の変状	3	5	7
7のり面内の水道管等の破裂			8
8湧水・落石・転石	湧水・落石がなく、加算点無し		
最大値	9		

変状点の最大値を抽出する → 9点

変形状態と配点表

手引き-17(様式-2)

変形状態のチェック(複数可)		小	中	大
1 クラック(幅)	3 cm未満又は単数	1	3~15 cm未満又は複数	2
2 ハラミ(隆起量)	10 cm未満	3	10~30 cm未満	4
3 ガリー浸食	クラックなどが誘因となって雨滴による浸食が現れはじめた段階。	6	のり面の表土が雨露に陥没するなど放置していると被害が広がるおそれのあるもの。	7
4 滑落・崩壊	部分的な表層すべり、又はのり面上部の小崩壊。	7	表層すべりが進んでえぐり取られたような状態。放置すると拡大するおそれのあるもの、又はのり面中部までの崩壊。	8
5 のり面保護工の変状 (植生工は除く)	例えば、のり枠の間詰め陥没。又はコンクリート吹付工にわずかにテンションクラックが見られるが吹付工のずれは認められない程度。	7	例えば、のり枠の部分的な破損。又はコンクリート吹付工のクラック部分で陥没・ずれが見受けられる。	8
6 排水施設の変状	天端排水溝にすれ、欠損がある。又は、天端背面、舗装面にクラックが見られる。	3	左に加え、のり面のクラック、又は日地からの湧水がある。	5
7 のり面内の水道管等の破裂	破裂して水が流出している。			
8 湧水、落石・転石	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 → +1点(上の点数に1点加える)			
被害の判定値 ※基準点に変形状態の最大値を加えた点数 ※無被害の場合は基礎・被害点の記載無し	9		☆被害程度の点数と危険度判定☆ 無被害： 0 点(防災上問題無し) 小被害： 1 ~ 3 点(当面は防災上問題無し) 中被害： 4 ~ 7 点(制限付き立入。進行していれば避難) 大被害： 8 ~ 10 点(危険、要避難、立入禁止)	
危険度判定	<input checked="" type="checkbox"/> 大 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 小 <input type="checkbox"/> 無			
所見記入者の意見 ※無被害の場合記載無し	緊急度	<input type="checkbox"/> 大 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 小	(人命・財産・交通の3点を判断基準とする。)	
	拡大の見込	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 判断不可	(備考：)	

被害の評価

点数範囲 8~10点


- 変状点の合計値

9

- 点数範囲

8~10点

- 判定区分



大

判定区分
大

変状等が特に顕著で危険である。
立ち入り禁止措置が必要。

危険宅地

- ・宅地の側面での判定 4点
→ 危険度区分 中 **要注意宅地**
- ・のり面の側面での判定 9点
→ 危険度区分 大 **危険宅地**

このように、同じ宅地でも評価するもので危険度の内容が変わります。

明らかに大規模・危険と判断出来る例

長岡市高町団地




柏崎市山本地区

明らかに大規模・危険と判断出来る例



福島市あさひ台



公益社団法人 全国宅地擁壁技術協会
All Japan Association of Retaining-Wall Engineering