

修繕箇所（愛南第二職員住宅）



東側の柱（2本）
腐食や歪みが発生しており、
耐震性能低下の恐れあり
⇒柱の入れ替え

修繕箇所（愛南第二職員住宅）



手すり
腐食による強度不足
⇒取替



床板
腐食による強度不足
⇒取替

修繕箇所（愛南第二職員住宅）



東側壁面
木材部分の腐食により雨水等の浸入の
恐れあり
⇒取替

修繕箇所（愛南第二職員住宅）



東側1Fベランダ（104号室）
木材の腐食や部材のずれにより強度不足
⇒ **既設撤去のうえ、仕切板を取付**