


調査結果図



1階 石積部劣化調査案内図



1-1

通用口全景



1-2

左側面

取合部石欠損



1-3

左側面

取合部石割れ



1-4

右側面

取合部石割れ



1-5

右側面

石積部石欠損



2-1

開口部全景



2-2

上枠部

石割れ



2-3

左側面

石割れ



2-4

左側面

石欠損



2-5

右側面

石欠損



2-6

右側面

石欠損



3-1

開口部全景



3-2

左側面

石割れ及び欠損



3-3

左側面

目地部シダ着床



3-4

上枠部

石割れ
エフロ発生



3-5

右側面

石欠損
シール劣化



3-6

左側面

石欠損



4-1

開口部全景



4-2

上枠部
石欠損

左側面
石割れ



4-3

右側面

石欠損



4-4

右側面

石欠損



4-5

左側面

石欠損



5-1

開口部全景



5-2

左側面

石割れ及び欠損



5-3

左側面

石割れ



5-4

右側面

石割れ



5-5

右側面

石割れ



6-1

通用口全景



6-2

上枠部

エフロ発生



6-3

左側面

目地部エフロ発生



6-4

左側面

目地部エフロ発生



6-5

左側面

石欠損



6-6

庇取合部

エフロ発生



6-7

庇裏

クラック及び
塗膜劣化



6-8

庇裏

クラック及び
塗膜劣化



6-9

通用口

ドアクローザー発錆



7-1

開口部全景



7-2

上枠部

汚れ



7-3

左側面

石割れ



7-4

右側面

石割れ



7-5

右側面

石割れ



7-6

右側面

石割れ



8-1

開口部全景



8-2

上枠状況



8-3

上枠、左側面状況



8-4

下枠窓台状況



8-5

左側面

石欠損



8-6

右側面上部

石割れ



9-1

開口部全景



9-2

下枠窓台部

石割れ
シール劣化



9-3

下枠窓台部

シール劣化



9-4

下枠窓台部

シール劣化



9-5

左側面

石欠損



9-6

左側面

石割れ



10-1

開口部全景



10-2

上枠部状況



10-3

上枠取合部

石割れ



10-4

右側面

石割れ



10-5

下枠窓台状況



10-6

下枠窓下

シール状況



11-1

通用口全景



11-2

庇裏

塗膜劣化及び
塗膜浮き



11-3

庇裏

塗膜劣化及び
塗膜浮き



11-4

上枅飾り部

目地欠損



11-5

上枅飾り取合部

目地欠損



11-6


柱飾り部

目地欠損



12-1

開口部全景



12-2

右側面

シール劣化



12-3

左側面

石割れ



13-1


開口部全景



13-2

左側面

石割れ
シールにて保持



13-3

左側面

シール劣化



13-4

右側面

シール劣化



13-5

右側面

石欠損



14-1

開口部全景



14-2

上枠部

石欠損



14-3

上枠部

石欠損



15-1

開口部全景



15-2

上枠部

石欠損



15-3

上枠部

石欠損



15-4

右側面

シール劣化



16-1

開口部全景



16-2

上枠状況



16-3

上枠状況



16-4

右側面

シール劣化



17-1

開口部状況



17-2

上枠状況



17-3

上枠状況



17-4

右側面

石割れ



17-5

東側面

石欠損



18-1

開口部全景



18-2

上枠状況



18-3

左側面

シール劣化



19-1

開口部全景



19-2

上枠部

石欠損
エフロ発生



19-3

左側面

シール劣化



19-4

右側面

シール劣化



20-1

開口部全景



20-2

上枠状況



20-3

左側面

目地欠損



20-4

右側面

目地欠損



20-5

庇裏

塗装劣化



20-6

庇裏

塗装劣化



21-1

開口部全景



21-2

上枠状況



21-3


上枠状況



21-4

右側面

石欠損



21-5

右側面

石欠損



21-6

右側面

石割れ



22-1

開口部全景



22-2

上枠状況



22-3

上枠状況



22-4

左側面

シール劣化
石欠損



22-5

右側面

シール劣化



23-1

開口部全景



23-2

下枠窓台

石欠損
シール状況



23-3

右側面

石割れ



23-4

左側面

石割れ



23-5

開口部下部

地際エフロ発生



24-1

開口部全景



24-2

左側面

石欠損
シール劣化



24-3

左側面

石割れ



24-4

右側面

石割れ



24-5

右側面

石割れ



25-1

開口部全景



25-2

左側面

石欠損



25-3

左側面

石割れ
シール劣化



25-4

右側面

石割れ



25-5

右側面

石割れ



26-1

開口部全景



26-2

右側面

石欠損



26-3

右側面

石割れ
シール劣化



26-4

左側面

石割れ



27-1

開口部全景



27-2

左側面

石割れ



27-3

左側面

石割れ

石欠損



27-4

右側面

石割れ



28-1

開口部全景



28-2

上枠状況

石欠損



28-3

左側面

石割れ



29-1

開口部全景



29-2

上枠状況



29-3

左側面

石割れ



29-4

左側面

石割れ



30-1

開口部全景



30-2

上枠状況



30-3

左側面

石割れ



30-4

右側面

石割れ



31-1

開口部全景



31-2

上枠状況



31-3

右側面

石割れ



32-1

開口部全景



32-2

上枠取合部

エフロ発生



32-3

左側面

石割れ



32-4

右側面

石割れ



33-1

開口部全景



33-2

上枠状況

石割れ



33-3

左側面

石割れ

シール劣化



34-1

開口部全景



34-2

上枠状況



35-1

開口部全景



35-2

上枠状況



35-3

左側面

石割れ



35-4

左側面

石割れ



35-5

左側面

石割れ



35-6

右側面

石割れ



35-7

右側面

石割れ



36-1

開口部全景



36-2

上枠状況

石割れ



36-3

上枠状況



36-4

右側面

石割れ



36-5

石割れ



37-1

開口部全景



37-2

左側面

石割れ



37-3

左側面


石割れ



37-4

右側面

石割れ



37-5

右側面

石割れ



37-6

下枠窓台

シール劣化



37-7

下枠窓台

シール劣化



37-8

下枠窓台

シール劣化



38-1

開口部全景



38-2

上枠状況

石割れ



38-3

上枠状況

石割れ



38-4

左側面

石割れ



38-5

左側面

石割れ



38-6

下枠取合部

シール劣化



39-1

開口部全景



39-2

左側面

石割れ



39-3

右側面

石割れ



40-1

開口部全景



40-2

上枠状況



40-3

左側面

石割れ



40-4

右側面

石割れ



40-5

右側面

石割れ



40-6

下枠部

シール劣化



40-7

下枠部

シール劣化



41-1

開口部全景



41-2

上枠状況


石欠損



41-3

上枠状況

石欠損



41-4

左側面

石割れ



41-5

右側面

石割れ



41-6

下枠窓台

シール劣化



41-7

下枠窓台

シール劣化



41-8

下枠窓台

シール劣化



42-1

開口部全景



42-2

上枠状況

エフロ発生



42-3

上枠状況

石欠損



42-4

上枠状況

シール劣化



42-5

左側面

石割れ



42-6

左側面

地際石割れ



42-7

外部照明

劣化状況



43-1

開口部全景



43-2

上枠状況

シール劣化



43-3

上枠状況

石欠損



43-4

左側面

石欠損



43-5

右側面

シール劣化



43-6

外部照明

劣化状況



44-1

開口部全景



44-2

左側面

シール劣化



44-3

左側面

シール劣化
石欠損



45-1

開口部全景



45-2

上枠状況



45-3

上枠状況



45-4

左側面

シール劣化



45-5

右側面

シール劣化

46-1



開口部全景

46-2



上枠状況

46-3



上枠状況



46-4

左側面

シール劣化



46-5

右側面

シール劣化



46-6

右側面

シール劣化



47-1

開口部全景



47-2

上枠状況



47-3

下枠窓台状況



47-4

下枠窓台

シーリング劣化



47-5

下枠窓台

シーリング劣化



48-1

開口部全景



48-2

上枠状況



48-3

上枠状況



48-4

左側面

石割れ



49-1

開口部全景



49-2

上枠状況



49-3

上枠

石欠損



49-4

上枠より

落下物状況



50-1

開口部全景



50-2

上枠状況



50-3

上枠状況



50-4

上枠より

落下物状況



50-5

左側面

石欠損



51-1

開口部全景



51-2

上枠状況



51-3

右側面

シール劣化



52-1

開口部全景



52-2

上枠状況



52-3

右側面

石割れ



53-1

開口部全景



53-2

上枠状況



53-3

左側面

石割れ
エフロ発生



54-1

開口部全景



54-2

上枠状況

石欠損



55-1

開口部全景



55-2

左側面

石欠損



55-3

左側面

石割れ



56-1

開口部全景



56-2

上枠状況

石欠損



56-3

左側面

シール劣化



56-4

右側面

シール劣化



57-1

開口部全景



57-2

上枠状況



57-3

上枠状況



57-4

左側面

石欠損
シール劣化



57-5

右側面

シール劣化



58-1

開口部全景



58-2

左側面

石欠損



58-3

右側面

石割れ

シール劣化



58-4

右側面

シール劣化



59-1

開口部全景



59-2

上枠状況



59-3

上枠状況

石欠損

石割れ



59-4

左側面

石割れ
シール劣化



59-5

左側面

石欠損
シール劣化



60-1

開口部全景



60-2

左側面

石欠損
シール劣化



60-3

左側面

シール劣化



60-4

右側面

シール劣化



61-1

開口部全景



61-2

左側面

シール劣化



61-3

右側面

シール劣化



62-1

開口部全景



62-2

左側面

シール劣化



62-3

右側面

シール劣化



63-1

開口部全景



63-2

上枠状況



63-3

下枠窓台状況



63-4

左側面

石割れ
シール劣化



64-1

開口部全景



64-2

上枠状況



64-3

上枠状況

コーナー部エフロ発生



64-4

左側面

シール劣化



65-1

開口部全景



65-2

上枠部

石欠損




65-3

左側面

石欠損

シール劣化



65-4

右側面

石欠損



66-1

開口部全景



66-2

上枠状況

コーナー部エフロ発生



66-3

上枠状況

コーナー部エフロ発生



66-4

下枠窓台

石欠損



67-1

開口部全景



67-2

上枠状況



67-3

下枠窓台状況



67-4

右側面

石欠損



68-1

開口部全景



68-2

上枠コーナー部状況



68-3

左側面

石欠損



68-4

左側面

シール劣化




69-1

開口部全景



69-2

上枠状況



69-3

左側面

シール劣化



69-4

左側面

石欠損

石割れ



69-5

右側面

石欠損

シール劣化



70-1

開口部全景



70-2

上枠状況



70-3

上枠状況



70-4

下枠窓台状況



71-1

開口部全景



71-2

上枠状況



71-3

左側面

シール劣化



71-4

右側面

シール劣化



72-1

開口部全景

(ダクトF)



72-2

下枠窓台

シール劣化



72-3

下枠窓台

シール劣化



73-1

開口部全景

(ダクトダイド)



73-2

上枠状況



73-3

下枠窓台状況



74-1

通用口（別館側）全景



74-2

上枠状況



74-3

上枠状況



74-4

左側面

地際状況



74-5

右側面

地際状況



74-6

ドアクローザー劣化



75-1

開口部全景



75-2

上枠状況



75-3

右側面

石欠損
シール劣化



75-4

右側面

石欠損
シール劣化



75-5

右側面

石欠損
シール劣化



76-1

開口部全景



76-2

上枠状況



76-3

左側面

石欠損
シール劣化



76-4

左側面

石欠損
シール劣化



77-1

開口部全景



77-2

上枠状況



77-3

上枠状況



77-4

左側面

石欠損
シール劣化



77-5

右側面

石割れ
シール劣化



78-1

開口部全景



78-2

上枠状況



78-3

下枠状況



78-4

下枠状況

コーナー部シタ着床



79-1

開口部全景



79-2

上枠状況



79-3

左側面

石割れ



79-4

右側面

石割れ



79-5

右側面

石割れ



79-6

右側面

石割れ



79-7

下枠状況



79-8

下枠状況

シール劣化



80-1

開口部全景



80-2

上枠状況



80-3

上枠状況

石割れ



80-4

右側面

シール劣化



80-5

下枠窓台状況



80-6

下枠窓台状況

コーナー部シタ着床




81-1

開口部全景



81-2

上枠状況



81-3

右側面

石割れ
シール劣化



81-4

下枠窓台状況

シール劣化



82-1

開口部全景



82-2

左側面

石割れ



82-3

左側面

石割れ



82-4

右側面

石割れ



82-5

下枠窓台状況



83-1

開口部全景



83-2

左側面

石割れ
シール劣化



83-3

右側面

シール劣化



83-4

右側面

石割れ
シール劣化



83-5

右側面

欠損、石落下状況



84-1

開口部全景



84-2

左側面

石表面劣化



84-3

左側面

石表面劣化

石欠損



84-4

右側面

石表面劣化



84-5

右側面

石表面劣化



84-6

右側面

石表面劣化



84-7

スチールドア

発錆

塗装劣化