赤潮診断カード

調査年月日	令和5年7月4日	7:30～	着色域あり
調査者	県漁協吉田支所		

出現状況	発生年月日	場所	発生範囲
		吉田湾	下記のとおり

被害状況	-	採水調査結果(cells/ml)

種類 ／ 地点番号	①	②	③	④	⑤	⑥
	浅川	知永	立目	竜王鼻	馬ノ鼻沖	野島表
採水層	3.0m	2.5m	3.0m	3.5m		6.0m
珪藻類	150	20	30	30		90
カレニア・ミキモトイ	380	6,600	690	420		40

種類 ／ 地点番号	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
	大良	箱崎	楠ヶ浦	奥南出荷場	南君	筋
採水層	6.0m		6.0m	2.5m	2.5m	
珪藻類	90		40	140	420	
カレニア・ミキモトイ	250		15	820	350	

種類 ／ 地点番号	⑬	⑭	⑮	⑯	A	
	法華津	深浦	白浦	漁協前	立目奥	立目出荷場
採水層		5.5m	5.5m	2.0m	3.0m	3.5m
珪藻類		180	60	240	40	40
カレニア・ミキモトイ		35	30	6,050	710	720

指導状況	最大6,600cells/mLのカレニア・ミキモトイが確認されました。 魚介類の管理には十分ご注意ください。 【危険濃度】 カレニア・ミキモトイ（赤潮原因種） 1,000cells/ml

○ 着色域