赤潮診断カード

調査年月日	令和5年6月26日	8:00~	着色域なし
調査者	水産研究センター		

出現状況	発生年月日	場所	発生範囲
		吉田湾	下記のとおり

被害状況	-	採水調査結果(cells/ml)

種類 ／ 地点番号	①	②	③	④	⑤	⑥
	浅川	知永	立目	竜王鼻	馬ノ鼻沖	野島表
採水層						
カレニア・ミキモトイ						
その他の鞭毛藻類						
珪藻類						

種類 ／ 地点番号	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
	大良	箱崎	楠ヶ浦	奥南出荷場	南君	筋
採水層						
カレニア・ミキモトイ						
その他の鞭毛藻類						
珪藻類						

種類 ／ 地点番号	⑬	⑭	⑮	⑯	A	
	法華津	深浦	白浦	漁協前	立目奥	
採水層					2.4m	
カレニア・ミキモトイ					1,830	
その他の鞭毛藻類					220	
珪藻類					7,100	

指導状況	危険濃度を上回る1,830cells/mLのカレニア・ミキモトイが確認されました。 魚介類の管理には十分ご注意ください。 ※宇和島湾での赤潮調査時に船から採水。 【危険濃度】 カレニア・ミキモトイ（赤潮原因種） 1,000cells/ml

○ 着色域