赤潮診断カード

調査年月日	令和5年6月29日		14:00採水　着色なし			
調査者	うわうみ支所蒋渕事業所・水産研究センター					
出現状況	発生年月日	場所				
		蒋渕		下記のとおり		
被害状況	－	プランクトン検査のため持込み				

種類／地点番号／採水層	① 出荷場		③ 白浦		⑤ うるし	
	3.0m	5.0m	3.0m	5.0m	3.0m	5.0m
珪藻類	1,410	1,260	1,590	780	960	250
カレニア・ミキモトイ	2	5	4	2	3	4
その他の藻類	85	220	350	125	205	160

種類／地点番号／採水層	⑥ 新漁場		⑪ 消波堤		A	B
	3.0m	5.0m				
珪藻類	240	190				
カレニア・ミキモトイ	1	2				
その他の藻類	90	40				

種類／地点番号／採水層						
珪藻類						
カレニア・ミキモトイ						
その他の藻類						
単位はcells/mL						

指導状況	最大5cells/mLのカレニア・ミキモトイが確認されました。 低密度ながら、すべての地点・水深で見られています。今後の動向にご注意ください。 【危険濃度】 カレニア・ミキモトイ（赤潮原因種）　1,000cells/mL



着色域