赤潮診断カード

調査年月日	**令和5年7月6日**	7:30～9:00　着色域あり
調査者	県漁協北灘支所	

出現状況	発生年月日	場所	発生範囲
		岩松湾	下記のとおり
被害状況	-		

種類／地点番号	①	②	③湾内	③沖側	④	⑤	⑥	⑦	⑧
	3.7m	3.3m	1.1m	0.9m	6.6m	2.1m	6.2m	5.0m	5.4m
水温（°C）									
カレニア・ミキモトイ	1,500	720	7	0	525	10,400	126	64	54

種類／地点番号	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	
	5.7m	2.6m	4.4m	2.5m	5.8m	0.2m	4.5m	4.6m	
水温（°C）									
カレニア・ミキモトイ	1,700	13	32	27	30	0	150	730	

種類／地点番号								
水温（°C）								
カレニア・ミキモトイ								
単位 cells/mL								

指導状況	
	カレニア・ミキモトイが最大10,400cells/mL確認されています。 引き続き、魚介類の管理には十分ご注意ください。 **【危険濃度】** カレニア・ミキモトイ（赤潮原因種）　1,000cells/mL