赤潮診断カード

調査年月日	令和5年7月6日		13:30採水　着色なし			
調査者	うわうみ支所蒋渕事業所・水産研究センター					
出現状況	発生年月日	場所				
		蒋渕		下記のとおり		
被害状況	－	プランクトン検査のため持込み				
種類　／地点番号 採水層		①		③		⑤
		出荷場		白浦		うるし
		2.0m		2.0m		2.0m
珪藻類		1,860		3,700		7,590
カレニア・ミキモトイ		6		0		2
その他の藻類		120		130		210
種類　／地点番号 採水層		⑥		⑪		B
		新漁場		消波堤		
		2.0m				2.0m
珪藻類		5,600				5,060
カレニア・ミキモトイ		4				0
その他の藻類		260				200
種類　／地点番号 採水層						
珪藻類						
カレニア・ミキモトイ						
その他の藻類						
単位はcells/mL						

指導状況	最大6cells/mLのカレニア・ミキモトイが確認されました。 珪藻類が多く見られています。 【危険濃度】 カレニア・ミキモトイ（赤潮原因種）　1,000cells/mL



着色域