赤潮診断カード

調査年月日	令和5年8月9日		10:45～　着色あり			
調査者	うわうみ支所蒋渕事業所・水産研究センター					
出現状況	発生年月日	場所				
		蒋渕		下記のとおり		
被害状況	－	プランクトン検査のため持込み				
種類　／地点番号 採水層		①		②		③
		出荷場				白浦
		0.0m				
珪藻類		0				
メソディニウム・ルブラム		3,400				
シャトネラ属		6				
その他の鞭毛藻類		100				
種類　／地点番号 採水層		⑤		⑥		B
		うるし		新漁場		
珪藻類						
メソディニウム・ルブラム						
シャトネラ属						
その他の鞭毛藻類						
種類　／地点番号 採水層						
珪藻類						
メソディニウム・ルブラム						
シャトネラ属						
その他の鞭毛藻類						
単位はcells/mL						
指導状況	無害種のメソディニウム・ルブラムによる着色が確認されています。 最大6cells/mLのシャトネラ属が確認されました。 今後の動向にご注意ください。 【危険濃度】 シャトネラ属（赤潮原因種）　100cells/mL					



着色域