赤潮診断カード

調査年月日	令和2年7月1日			14:00 着色域あり		
調査者	八幡浜漁協					
出現状況	発生年月日	場所		発生範囲		
		八幡浜漁協管内		下記のとおり		
被害状況	－	八幡浜漁協からのプランクトン調査結果提供				

種類 ／地点 採水層	① 製氷前	② 長早	③ 蔵貫	④ 高島	⑤ 穴井	
カレニア・ミキモトイ						
ヘテロシグマ・アカシオ						
コクロディニウム・ポリクリコイデス						
ゴニオラックス・ポリグランマ						
シャットネラ属						
プロロセントラム属						

種類 ／地点 採水層	⑥ 川上 0.5m	⑦ 合田 0.5m	⑧ 八幡浜	⑨ 川ノ石	⑩ 伊方	
カレニア・ミキモトイ						
ヘテロシグマ・アカシオ	9,800	69,200				
コクロディニウム・ポリクリコイデス						
ゴニオラックス・ポリグランマ						
プロロセントラム属						
単位はcells/ml						

指導状況	・ヘテロシグマ・アカシオ細胞は危険濃度（50,000cells/ml）を超えて確認されているので、今後の動向に注意してください。

着色域