赤潮診断カード

調査年月日	令和2年9月10日		9:00～		着色域なし	
調査者	遊子支所					
出現状況	発生年月日	場所		発生範囲		
		遊子支所管内				
被害状況	－	プランクトン検査のため持込み				

種類 ／地点番号	①	②	③	④	⑤	⑥
採水層	10m	5m	5m	8m	5m	1m
珪藻類	5,580	5,540	1,600	220	2,160	580
カレニア・ミキモトイ	5	3	1	0	1	4
ヘテロシグマ・アカシオ	1	0	0	0	1	0
ゴニオラックス・ポリグラマ	0	0	0	0	0	0

種類 ／地点番号	⑦	B
採水層	5m	
珪藻類	460	
カレニア・ミキモトイ	1	
ヘテロシグマ・アカシオ	0	
ゴニオラックス・ポリグラマ	0	

単位はcells/ml

指導状況

珪藻類は主にスケレトネマとニッチアです。

【危険濃度】 カレニア・ミキモトイ　1,000cells/ml
ヘテロシグマ・アカシオ　50,000cells/ml