赤潮診断カード

調査年月日	令和2年9月16日		9:00～		着色域なし	
調査者	遊子支所					
出現状況	発生年月日	場所		発生範囲		
		遊子支所管内				
被害状況	－	プランクトン検査のため持込み				
種類 ／地点番号		①	②	③	④	⑤	⑥
採水層		1.5m	2m	2m	7m	0.5m	1.5m
珪藻類		2,200	2,560	510	210	7,700	1080
カレニア・ミキモトイ		0	0	0	0	0	2
ヘテロシグマ・アカシオ		2	0	0	0	0	0
ゴニオラックス・ポリグラマ		0	0	0	0	0	0
種類 ／地点番号		⑦	B				
採水層		2m					
珪藻類		940					
カレニア・ミキモトイ		1					
ヘテロシグマ・アカシオ		0					
ゴニオラックス・ポリグラマ		0					
単位はcells/ml							
指導状況	リゾソレニアをはじめとした珪藻類が優占しています。 【危険濃度】 カレニア・ミキモトイ 1,000cells/ml ヘテロシグマ・アカシオ 50,000cells/ml						



着色域