赤潮診断カード

調査年月日	令和3年7月14日			15:00　着色域なし		
調査者	水産研究センター					
出現状況	発生年月日	場所		発生範囲		
		岩松湾		下記のとおり		
被害状況	-					

種類／地点番号	A		B	C	D	
	福浦真珠		福浦魚類	大浜外側	大浜内側	
採水層	0m	3m	0m	0m	0m	
水温（℃）	24.6	22.2	23.9	22.4	22.4	
珪藻類	840	220	640	660	500	
カレニア・ミキモトイ	0	0	1	0	0	
メソディニウム・ルブラム	6	19	60	75	40	
プロロセントラム・デンタタム	0	3	0	10	5	
その他の藻類	600	480	120	90	200	
種類／地点番号						
採水層						
水温（℃）						
種類／地点番号						
採水層						
単位　cells/ml						

指導状況	その他の藻類はプロロセントラム属など複数種の無害種です。 【危険濃度】カレニア・ミキモトイ　1，000 cells/ml