赤潮診断カード

調査年月日	令和4年8月28日		11:00~			着色域なし
調査者	県漁協吉田支所					
出現状況	発生年月日	場所		発生範囲		
		吉田湾		下記のとおり		
被害状況	-	採水調査結果(cells/ml)				

種類 ／ 地点番号	①	②	③	④	⑤	⑥
	浅川	知永	立目	竜王鼻	馬ノ鼻沖	野島表
採水層	3m	3m	3m	3m		
珪藻類	400	500	600	300		
カレニア・ミキモトイ	0	0	0	0		
プロロセントラム・デンタタム	300	500	200	200		

種類 ／ 地点番号	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
	大良	箱崎	楠ヶ浦	奥南出荷場	南君	筋
採水層						
珪藻類						
カレニア・ミキモトイ						
プロロセントラム・デンタタム						

種類 ／ 地点番号	⑬	⑭	⑮	⑯	A	
	法華津	深浦	白浦	漁協前	立目出荷場	
採水層					2m	
珪藻類					400	
カレニア・ミキモトイ					0	
プロロセントラム・デンタタム					700	

指導状況	カレニア・ミキモトイは確認されませんでした。 珪藻類や無害種のプロロセントラム・デンタタムが優占しています。



○ 着色域