赤潮診断カード

調査年月日	令和5年7月11日	14:30～	着色域あり
調査者	県漁協吉田支所		

出現状況	発生年月日	場所	発生範囲
		吉田湾	下記のとおり

被害状況	-	採水調査結果(cells/mL)

種類 ／ 地点番号	①	②	③	④	⑤	⑥
	浅川	知永	立目	竜王鼻	馬ノ碆沖	野島表
採水層		6.0m			5.0m	
珪藻類		500			600	
カレニア・ミキモトイ		4,500			5,000	

種類 ／ 地点番号	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
	大良	箱崎	楠ヶ浦		南君	筋
採水層	6.0m		1.0m		1.0m	
珪藻類	550		400		800	
カレニア・ミキモトイ	100		0		0	

種類 ／ 地点番号	⑬	⑭	⑮	A	B	B
	法華津	深浦	白浦	吉田支所沖	立目奥	立目出荷場
採水層		3.0m	3.0m		0.0m	
珪藻類		300	200		600	
カレニア・ミキモトイ		0	0		7,500	

指導状況	立目湾奥で着色があり、最大7,500cells/mLのカレニア・ミキモトイが確認されました。 引き続き、魚介類の管理には十分ご注意ください。 【危険濃度】 カレニア・ミキモトイ（赤潮原因種） 1,000cells/mL

着色域