赤潮診断カード

調査年月日	令和7年9月1日		14:30～　着色域あり			
調査者	うわうみ支所蒋渕事業所・水産研究センター					
出現状況	発生年月日	場所				
		蒋渕		下記のとおり		
被害状況	－	プランクトン検査のため持込み				
種類／地点番号 採水層		①		③		⑤
		0.0m		0.0m		0.0m
メソディニウム・ルブラム		17,600		3,400		270
種類／地点番号 採水層		⑥		⑦		⑨
		0.0m		0.0m		0.0m
メソディニウム・ルブラム		160		25,000		2,250
種類／地点番号 採水層						
単位はcells/mL						
指導状況	メソディニウム・ルブラムによる着色が見られています。無害種ではありますが、高密度で出現した際には、酸素を急激に消費する場合がありますので、酸欠にご注意ください。また、海色の変化や今後の動向にご注意ください。