赤潮診断カード

調査年月日	令和8年5月27日	15:00頃採水	着色域なし
調査者	愛南町海業振興課		
出現状況	発生年月日	場所	発生範囲
		久良湾	下記のとおり
被害状況	－		

種類／地点番号	①						
水深	0m						
プロロセントラム属	30,000						
種類／地点番号							
水深							

指導状況	久良湾の海水について、湾奥で海面に着色がみられておりプロロセントラム・トリエスティーナムと思われるプランクトンが30,000　細胞／mL　が確認されています。本種は無害とされていますが急激な増殖の後に酸欠を引き起こす可能性がありますので注意してください。