

# お 知 ら せ

平成 21 年 3 月 19 日

教育委員会事務局

教育総務課 (2921)

生涯学習課 (2934)

高校教育課 (2951)

## 愛媛県教育委員会所管施設アスベスト含有再調査の結果について

愛媛県教育委員会所管施設のうちアスベスト含有可能性がある 127 箇所について再調査を行ったところ、えひめ青少年ふれあいセンター音楽芸能室(天井部分)及び津島高校卓球場控室(壁面部分)にアスベストの含有が確認され、急遽、専門調査機関による大気環境調査を実施しました。

測定結果は、定量下限値(測定の限界値)0.3本/ℓ未満であり、アスベストは飛散していないことが分かりましたのでお知らせします。

なお、アスベスト含有が確認された箇所については、除去又は封じ込め等の対策を検討するとともに、定期的な大気環境調査を行うなど適切な管理に努めます。

### <含有アスベスト>

えひめ青少年ふれあいセンター音楽芸能室天井部分(クリソタイル)

津島高校卓球場控室壁面部分(トレモライト、アクチノライト)

### 1 調査の経緯(愛媛県教育委員会所管施設関係)

年 月	
平成 17 年度	アスベスト含有調査実施(138 箇所) (対象:クリソタイル、アモサイト、クロシドライト) ・基準超過 10 箇所(うち 1 箇所は、18 年度基準改正により超過) ・含有無し 129 箇所
平成 18 年度	・基準超過箇所の一部の(9 箇所)の除去・飛散防止措置工事実施 ・1 箇所は当面残置(建材の状況により、飛散の恐れがない場所。)
平成 20 年 1 月	東京都等で、国内で未使用とされていた 3 種類のアスベスト(トレモライト、アンソフィライト、アクチノライト)の使用確認
平成 20 年 6 月	建材製品中のアスベスト含有率測定方法改正(JIS A 1481)
平成 21 年 1 月～	トレモライト、アンソフィライト、アクチノライトを対象に含有分析調査(127 箇所再調査:平成 20 年度 9 月補正予算)
平成 21 年 3 月 11 日	えひめ青少年ふれあいセンター音楽芸能室及び津島高校卓球場で含有率 0.1 重量%を超える箇所を確認、当面の間使用中止  ※平成 17 年度の調査で含有無しの結果が出ていたクリソタイル含有が今回確認されたのは、測定方法改正で「吹き付けパーミキュライトの分析方法が追加されたため
平成 21 年 3 月 17 日	えひめ青少年ふれあいセンター及び津島高校で大気環境調査のための試料採取
平成 21 年 3 月 18 日	大気環境調査の結果、定量下限値 0.3 本/ℓ未満 (参考:大気汚染防止法の基準値 10 本/ℓ以下)

## 2 今回の含有調査箇所（愛媛県教育委員会所管施設）

箇所番号	施設・建物名称	建設年度	種別	使用箇所	使用部位
1	三島高校第二教棟	S53	その他吹付け	視聴覚教室	梁型
2	三島高校第二教棟	S54	その他吹付け	保健室	梁型
3	土居高校本館	S48	その他吹付け	教室	梁型
4	新居浜東高校特別教棟	S58	その他吹付け	階段	段裏・踊場天井
5	新居浜西高校第一教棟	S55	その他吹付け	階段	天井
6	新居浜南高校理科教棟	S51	その他吹付け	階段	段裏・最上階天井
7	新居浜南高校普通教棟	S54	その他吹付け	階段	段裏
8	新居浜工業高校第三教棟	S56	アスベスト吹付け	ポンプ室	壁・天井
9	新居浜工業高校第二教棟	S50	その他吹付け	業務員室	天井
10	西条高校普通教棟	S51	その他吹付け	階段	天井・梁型・段裏
11	西条高校普通教棟	S52	その他吹付け	階段	天井
12	西条高校芸術教棟	S59	その他吹付け	階段	天井
13	西条農業高校特別教棟	S52	その他吹付け	階段室	段裏
14	西条農業高校特別教棟	S57	その他吹付け	1階測量・施工実習室、3階被服室	天井梁型
15	小松高校本館	S47	その他吹付け	階段	段裏・天井
16	小松高校合併処理槽	S47	ロックウール吹付け	機械室	天井・壁
17	東予高校電気科教棟	S51	その他吹付け	階段	天井
18	丹原高校管理教棟	S47	その他吹付け	階段室	天井
19	丹原高校管理教棟	S52	その他吹付け	化学教室	梁型
20	丹原高校教室棟	S53	その他吹付け	階段室	段裏
21	丹原高校体育館	S54	その他吹付け	アリーナの周囲天井	ギャラリー軒裏
22	丹原高校教室棟	S58	その他吹付け	階段	天井
23	今治東中等教育学校汚水処理施設	S57	ロックウール吹付け	機械室	壁・天井
24	今治西高校特別教棟	S54	その他吹付け	階段	天井
25	今治西高校特別教棟	S54	その他吹付け	音楽室	天井
26	今治南高校大島分校汚水処理施設	S54	ロックウール吹付け	機械室	天井・壁
27	今治南高校大島分校普通教棟	S54	その他吹付け	階段	段裏
28	今治北高校第三教棟	S47	その他吹付け	階段室	段裏・天井
29	今治北高校第四教棟	S54	その他吹付け	階段	天井
30	今治北高校大三島分校本館	S50	その他吹付け	進路室	梁型
31	今治北高校大三島分校本館	S51	その他吹付け	各教室	梁型
32	今治北高校大三島分校特別教棟	S58	その他吹付け	階段室	段裏
33	今治工業高校第四教棟	S49	その他吹付け	実習室外	天井・梁型
34	今治工業高校第四教棟	S49	その他吹付け	実習室外	天井・梁型
35	今治工業高校プール	S52	その他吹付け	機械室	天井
36	今治工業高校第一教棟	S53	その他吹付け	事務室、保健室ほか	梁型
37	今治工業高校第一教棟（増築）	S55	その他吹付け	教室、会議室	梁型
38	今治工業高校第四教棟（デザイン）	S55	その他吹付け	各室	梁型
39	弓削高校本館	S57	その他吹付け	階段	天井
40	弓削高校本館	S57	ロックウール吹付け	ポンプ室物置	天井
41	北条高校第三教棟	S50	その他吹付け	暗室	天井
42	北条高校第三教棟（増築）	S55	その他吹付け	階段	天井
43	松山東高校特別教棟	S52	その他吹付け	階段	天井
44	松山東高校特別教棟（増築）	S53	その他吹付け	階段室	天井
45	松山東高校第二教棟	S56	その他吹付け	階段	天井・段裏

箇所番号	施設・建物名称	建設年度	種別	使用箇所	使用部位
46	松山西中等教育学校本館普通教棟	S49	その他吹付け	階段室	天井
47	松山西中等教育学校特別教棟	S49	その他吹付け	階段	天井
48	松山西中等教育学校普通教棟	S49	その他吹付け	階段	天井・段裏
49	松山西中等教育学校図書館棟	S49	その他吹付け	階段	天井・段裏
50	松山北高校特別教棟（増築）	S58	その他吹付け	教室	梁型
51	松山工業高校情報技術科教棟	S47	その他吹付け	屋外階段	天井
52	松山工業高校第二教棟	S50	その他吹付け	階段	段裏
53	松山工業高校本館新築及び曳移転工事	S53	その他吹付け	各室天井	梁型
54	東温高校汚水処理施設	S54	ロックウール吹付け	機械室	壁・天井
55	東温高校第二教棟	S46	その他吹付け	階段	段裏
56	東温高校衛生看護教棟	S47	その他吹付け	階段室	天井
57	東温高校本館	S52	その他吹付け	階段室	天井・段裏
58	東温高校本館（増築）	S54	その他吹付け	階段	天井・段裏
59	東温高校本館（増築）	S55	その他吹付け	階段	段裏
60	上浮穴高校本館（第二期）	S47	その他吹付け	教室	天井・梁型
61	上浮穴高校本館（増築）	S48	その他吹付け	教室	梁型
62	伊予農業高校第二教棟（増築）	S55	ロックウール吹付け	機械室、冷凍機室	天井・壁
63	伊予農業特別教棟	S50	その他吹付け	階段	段裏
64	伊予農業高校第二棟（増築）	S55	その他吹付け	渡り廊下、階段	天井
65	伊予高校汚水処理設備	S57	ロックウール吹付け	機械室	壁・天井
66	中山高校本館	S50	その他吹付け	階段	段裏・最上階天井
67	中山高校特別教棟	S58	その他吹付け	階段	天井
68	大洲農業高校体育館	S48	その他吹付け	ギャラリー	ギャラリー軒裏
69	長浜高校特別教棟	S52	その他吹付け	階段室	天井・段裏
70	八幡浜工業高校土木科教棟	S49	その他吹付け	1F実習室	天井・梁型
71	川之石高校教棟増築汚水処理設備	S55	ロックウール吹付け	機械室	天井・壁
72	川之石高校寄宿舍	S51	その他吹付け	階段室	天井・壁
73	川之石高校温室	S53	その他吹付け	ボイラー室、作業室	天井・梁型
74	川之石高校南教棟（増築）	S55	その他吹付け	1F6帖間	壁
75	三崎高校寄宿舍	S52	その他吹付け	階段室	天井・段裏
76	三瓶高校本館（増築）	S53	その他吹付け	渡廊下	天井
77	宇和高校農業工学特別教棟	S50	その他吹付け	階段	天井・段裏
78	宇和高校生物工学科教棟	S44	その他吹付け	農機具実習室	天井
79	野村高校汚水処理設備	S56	アスベスト吹付け	機械室	壁・天井
80	野村高校寄宿舍	S50	その他吹付け	階段	段裏・最上階天井
81	野村高校農業芸術特別教棟	S56	その他吹付け	階段・軒	天井
82	宇和島南中等教育学校第二教棟	S53	その他吹付け	渡り廊下	天井
83	宇和島水産高校特別教棟	S58	その他吹付け	食品製造実習室、ボイラー室	天井
84	宇和島水産高校栽培漁業実習棟	H4	ロックウール吹付け	機械室	天井・壁
85	吉田高校建築科教棟	S48	その他吹付け	玄関ホール、階段室	天井
86	吉田高校芸術科教棟	S48	その他吹付け	教室	天井・梁型
87	吉田高校クラブハウス	S57	その他吹付け	更衣室	天井
88	三間高校クラブハウス	S57	その他吹付け	更衣室	天井
89	北宇和高校機械室	S51	アスベスト吹付け	機械室	天井・壁
90	北宇和高校特別教棟（増築）	S51	その他吹付け	階段室	天井・段裏
91	北宇和高校日吉分校本館	S59	その他吹付け	階段室	天井
92	津島高校汚水処理施設	S54	ロックウール吹付け	機械室	天井・壁

箇所番号	施設・建物名称	建設年度	種別	使用箇所	使用部位
93	津島高校卓球場	S33	その他吹付け	控室	壁
94	南宇和高校汚水処理施設	S54	ロックウール吹付け	機械室	壁・天井
95	南宇和高校特別教棟	S54	その他吹付け	特別教室	天井・壁・梁型
96	松山聾学校中高教棟	S45 S46	その他吹付け	視聴覚室	壁
97	松山聾学校本館	S46	その他吹付け	音楽室	壁・梁型
98	松山聾学校寄宿舍（南）	S46	その他吹付け	娯楽室、浴室	天井
99	松山聾学校寄宿舍（北）	S46	その他吹付け	浴室、厨房	天井
100	宇和聾学校屋外便所	S55	その他吹付け	便所	天井
101	しげのぶ特別支援学校第二教棟	S45	その他吹付け	音楽室	壁
102	しげのぶ特別支援学校第四教棟	S49	その他吹付け	昇降口、階段	天井・段裏
103	第三養護学校ポンプ室	S54	アスベスト吹付け	ポンプ室	壁・天井
104	第三養護学校第四教棟	S50	その他吹付け	階段室	天井・段裏
105	第三養護学校高等部教棟（二期）	S54	その他吹付け	階段室	天井
106	第三養護学校高等部教棟	S54	その他吹付け	階段室	天井
107	第三養護学校合併処理施設	S52	その他吹付け	機械室	天井・壁
108	今治養護学校寄宿舍	S53	その他吹付け	機械室	壁・天井
109	今治養護学校機械室	S53	ロックウール吹付け	機械室	天井・壁
110	今治養護学校寄宿舍	S53	その他吹付け	階段室	天井・段裏
111	宇和養護学校寄宿舍	S53	その他吹付け	階段室	天井
112	宇和島東・南・水産教職員住宅	S50	その他吹付け	台所・和室・階段室	天井
113	総合教育センター	S55	アスベスト吹付け	5Fスタジオ	天井
114	えひめ青少年ふれあいセンター（宿泊棟）	S55～57	アスベスト吹付け	ボイラー室	天井
115	えひめ青少年ふれあいセンター（宿泊棟）	S55～57	その他吹付け	階段室	天井
116	えひめ青少年ふれあいセンター（管理研修棟）	S55～57	アスベスト吹付け	集会室	天井裏
117	えひめ青少年ふれあいセンター（管理研修棟）	S55～57	その他吹付け	音楽芸能室	天井
118	愛媛県県民文化会館	S57～60	アスベスト吹付け	2階メインホール投光室	天井
119	愛媛県県民文化会館	S57～60	アスベスト吹付け	3階真珠の間照明操作室	天井
120	愛媛県県民文化会館	S57～60	アスベスト吹付け	3階 第8会議室	天井裏 (耐火被覆)
121	愛媛県県民文化会館	S57～60	アスベスト吹付け	4階メインホール投光室	天井
122	愛媛県県民文化会館	S57～60	アスベスト吹付け	地下1階エレベーター機械室	天井
123	愛媛県県民文化会館	S57～60	アスベスト吹付け	地下2階空調機械室	天井
124	愛媛県県民文化会館	S57～60	アスベスト吹付け	屋根裏 サブホール上部	天井裏 (耐火被覆)
125	愛媛県県民文化会館	S57～60	アスベスト吹付け	屋根裏 メインホール上部	天井
126	愛媛県県民文化会館	S57～60	その他吹付け	地下2階 階段下倉庫	天井
127	県民文化会館別館（旧老人児童福祉センター）	S59	その他吹付け	電気室	天井
	計 127箇所				