

東温市牛湊における地下水等調査結果（令和6年12月分）

（１） 調査日 令和6年12月2日

（２） 地下水水質測定結果

地点	試料区分	六価クロム濃度(単位：mg/L)
⑪	地下水	<0.005
⑫	地下水	0.028
⑬	地下水	<0.01
⑭	地下水	0.03
⑮	地下水	<0.01
⑯	地下水	0.47

六価クロム環境基準値：0.02mg/L以下

（３） 地下水位観測結果

観測地点番号	⑪ (No. 9)	⑫ (No. 20)	⑬ (No. 27)	⑭ (No. 29)	⑮ (No. 35)	⑯ (No. 46)
水位標高 (m)	67.308	67.172	67.374	67.678	67.598	67.320
水温 (℃)	17.8	21.2	19.4	22.1	19.7	21.2

東温市牛湊における地下水等調査結果（令和 7 年 1 月分）

（１） 調査日 令和 7 年 1 月 6 日

（２） 地下水水質測定結果

地点	試料区分	六価クロム濃度(単位：mg/L)
⑪	地下水	<0.005
⑫	地下水	0.030
⑬	地下水	0.06
⑭	地下水	<0.01
⑮	地下水	<0.01
⑯	地下水	0.14

六価クロム環境基準値：0.02mg/L以下

（３） 地下水位観測結果

観測地点番号	⑪ (No. 9)	⑫ (No. 20)	⑬ (No. 27)	⑭ (No. 29)	⑮ (No. 35)	⑯ (No. 46)
水位標高 (m)	66.460	66.255	66.628	66.896	66.713	66.570
水温 (℃)	19.9	20.5	20.1	19.3	19.7	20.5

東温市牛湊における地下水等調査結果（令和 7 年 2 月分）

（１） 調査日 令和 7 年 2 月 3 日

（２） 地下水水質測定結果

地点	試料区分	六価クロム濃度(単位：mg/L)
⑪	地下水	0.017
⑫	地下水	0.026
⑬	地下水	0.07
⑭	地下水	0.05
⑮	地下水	<0.01
⑯	地下水	0.38

六価クロム環境基準値：0.02mg/L以下

（３） 地下水位観測結果

観測地点番号	⑪ (No. 9)	⑫ (No. 20)	⑬ (No. 27)	⑭ (No. 29)	⑮ (No. 35)	⑯ (No. 46)
水位標高 (m)	66.390	66.205	66.553	66.823	66.635	66.491
水温 (℃)	19.8	20.0	20.3	19.6	19.3	19.3

東温市牛湊における地下水等調査結果（令和 7 年 3 月分）

（１） 調査日 令和 7 年 3 月 3 日

（２） 地下水水質測定結果

地点	試料区分	六価クロム濃度(単位：mg/L)
⑪	地下水	0.011
⑫	地下水	0.028
⑬	地下水	0.07
⑭	地下水	0.03
⑮	地下水	<0.01
⑯	地下水	0.77

六価クロム環境基準値：0.02mg/L以下

（３） 地下水位観測結果

観測地点番号	⑪ (No. 9)	⑫ (No. 20)	⑬ (No. 27)	⑭ (No. 29)	⑮ (No. 35)	⑯ (No. 46)
水位標高 (m)	66.540	66.302	66.701	67.014	66.841	66.655
水温 (℃)	19.7	20.3	19.9	18.8	18.3	19.9