

安定型産業廃棄物最終処分場水質検査結果(R7年度)

単位:mg/l (pHを除く)

安定型最終処分場名			瀬戸内コンクリート工業(株)	(有)二宮建設 2675番2	(有)二宮建設 2685	(有)松田組	あさひ開発(株) 第2工区	あさひ開発(株) 第3工区
所在地			今治市	内子町	内子町	八幡浜市	鬼北町	鬼北町
採水日			R7.6.3	R7.6.3	R7.6.3	R7.6.3	R7.6.3	R7.6.3
項目	基準値							
境生項目環	pH	—	7.2	6.5	7.1	7.2	7.1	7.6
	COD	40	3.3	1.6	2.7	3.3	5.2	9.5
	SS	—						
有害物質項目	カドミウム	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	全シアン	検出されないこと	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	鉛	0.01	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	六価クロム	0.05	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	砒素	0.01	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	総水銀	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	アルキル水銀	検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	PCB	検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	トリクロエチレン	0.01	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロエチレン	0.01	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	ジクロロメタン	0.02	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	四塩化炭素	0.002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロロエチレン	0.002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,2-ジクロロエタン	0.004	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	1,1-ジクロロエチレン	0.1	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	1,1,1-トリクロロエタン	1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	1,1,2-トリクロロエタン	0.006	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	1,3-ジクロロプロペン	0.002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	チウラム	0.006	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	シマジン	0.003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	チオベンカルブ	0.02	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ベンゼン	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	セレン	0.01	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	1,4-ジオキサン	0.05	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
備考								

安定型産業廃棄物最終処分場水質検査結果(R7年度)

単位:mg/l (pHを除く)

安定型最終処分場名		(株)松本建設	中央建設 (株)	成功開発(株)			
所在地		大洲市	大洲市	今治市			
採水日		R7.4.8	R7.4.8	R7.8.5			
項目	基準値						
境生 項活 目環	pH	—	7.9	7.9	7.2		
	COD	40	2.8	3.6	1.0		
	SS	—					
有 害 物 質 項 目	カドミウム	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	全シアン	検出されないこと	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
	鉛	0.01	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
	六価クロム	0.05	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
	砒素	0.01	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
	総水銀	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
	アルキル水銀	検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
	PCB	検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
	トリクロエチレン	0.01	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
	テトラクロエチレン	0.01	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
	ジクロロメタン	0.02	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
	四塩化炭素	0.002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
	クロロエチレン	0.002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
	1,2-ジクロロエタン	0.004	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		
	1,1-ジクロロエチレン	0.1	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
	1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
	1,1,1-トリクロロエタン	1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
	1,1,2-トリクロロエタン	0.006	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		
	1,3-ジクロロプロペン	0.002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
	チウラム	0.006	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		
	シマジン	0.003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		
	チオベンカルブ	0.02	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
	ベンゼン	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	セレン	0.01	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
	1,4-ジオキサン	0.05	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
備考							