

保管場所一覧

No.	施設No.	施設名	型名	S/N	故障状況	メーカー	処置予定内容
1	1	愛媛県庁 原子力安全対策課	TGS-146B	R16344	ブラター特性判定基準外	アロカ株式会社	GM計数管の交換
2	1	愛媛県庁 原子力安全対策課	PDM-222VC	20540841	液晶表示不良	アロカ株式会社	線量計本体の交換
3	1	愛媛県庁 原子力安全対策課	PDM-222VC	GR071980	液晶表示不良	アロカ株式会社	線量計本体の交換
4	4	愛媛県原子力センター	PDM-222VC	203W9653	バックライト点灯不良	アロカ株式会社	線量計本体の交換
5	6	愛媛県中予地方局総務県民課	TGS-146B	R10017	ブラター特性判定基準外	アロカ株式会社	GM計数管の交換
6	8	愛媛県南予地方局八幡浜支局 総務県民室	TGS-146	R00533	ブラター特性判定基準外	アロカ株式会社	GM計数管の交換
7	12	伊方町役場 総務課	TGS-146B	R14819	ブラター特性判定基準外	アロカ株式会社	GM計数管の交換
8	12	伊方町役場 総務課	TGS-146B	R14824	ブラター特性判定基準外	アロカ株式会社	GM計数管の交換
9	12	伊方町役場 総務課	TGS-146B	R14829	ブラター特性判定基準外	アロカ株式会社	GM計数管の交換
10	12	伊方町役場 総務課	TCS-171	R06375	バックアップ電池消耗	アロカ株式会社	対象箇所交換
11	13	伊方町役場 瀬戸総合支所 地域住民係	ADM-112	G6542	本体振動モーターの故障	アロカ株式会社	現行機種への本体交換
12	13	伊方町役場 瀬戸総合支所 地域住民係	TGS-146B	R14830	ブラター特性判定基準外	アロカ株式会社	GM計数管の交換
13	13	伊方町役場 瀬戸総合支所	TGS-146B	R14837	ブラター特性判定基準外	アロカ株式会社	GM計数管の交換
14	13	伊方町役場 瀬戸総合支所	TGS-146B	R14839	ブラター特性判定基準外	アロカ株式会社	GM計数管の交換
15	13	伊方町役場 瀬戸総合支所	ADM-112	G6638	本体振動モーターの故障	アロカ株式会社	現行機種への本体交換
16	13	伊方町役場 瀬戸総合支所	ADM-112	G6651	本体振動モーターの故障	アロカ株式会社	現行機種への本体交換
17	20	八幡浜市保内庁舎 庁舎管理係	TGS-146B	R14841	ブラター特性判定基準外	アロカ株式会社	GM計数管の交換
18	20	八幡浜市保内庁舎 庁舎管理係	TGS-146B	R14845	ブラター特性判定基準外	アロカ株式会社	GM計数管の交換
19	20	八幡浜市保内庁舎 庁舎管理係	TGS-146B	R14848	ブラター特性判定基準外	アロカ株式会社	GM計数管の交換
20	20	八幡浜市保内庁舎 庁舎管理係	TGS-146B	R14849	ブラター特性判定基準外	アロカ株式会社	GM計数管の交換
21	20	八幡浜市保内庁舎 庁舎管理係	TCS-171	R06380	バックアップ電池消耗	アロカ株式会社	対象箇所交換
22	21	大洲市役所 危機管理課	TGS-146B	R10031	GM管の破損	アロカ株式会社	GM計数管の交換
23	21	大洲市役所 危機管理課	TGS-146B	R10033	ブラター特性判定基準外	アロカ株式会社	GM計数管の交換
24	27	大分県 生活環境部防災局 危機管理室	TGS-146B	R16073	ブラター特性判定基準外	アロカ株式会社	GM計数管の交換
25	27①	大分県 中部保健所 健康安全企画課	TGS-1146	205L0579	ブラター特性判定基準外	アロカ株式会社	GM計数管の交換
26	27①	大分県 中部保健所 健康安全企画課	TGS-1146	205L0580	ブラター特性判定基準外	アロカ株式会社	GM計数管の交換
27	27②	大分県 東部保健所 検査課	TGS-1146	GR00026018	ブラター特性判定基準外	アロカ株式会社	GM計数管の交換
28	27②	大分県 東部保健所 検査課	TGS-1146	GR00026218	ブラター特性判定基準外	アロカ株式会社	GM計数管の交換
29	27②	大分県 東部保健所 検査課	TCS-1172	GR00009418	エネルギー分解能判定基準外	アロカ株式会社	対象箇所交換
30	28①	八幡浜地区消防本部 本署	TGS-146	R00545	ブラター特性判定基準外	アロカ株式会社	GM計数管の交換
31	28①	八幡浜地区消防本部 本署	TCS-171	R07802	バックアップ電池消耗	アロカ株式会社	対象箇所交換
32	28③	保内分署	TCS-171	R07803	バックアップ電池消耗	アロカ株式会社	対象箇所交換
33	33②	愛媛県警本部 機動隊	TGS-146B	R02784	ブラター特性判定基準外	アロカ株式会社	GM計数管の交換
34	33③	八幡浜警察署 警備課	TCS-171	R07930	バックアップ電池消耗	アロカ株式会社	対象箇所交換
35	33④	大洲警察署 警備課	TGS-146B	R02778	ブラター特性判定基準外	アロカ株式会社	GM計数管の交換
36	33⑥	伊予警察署 警備課	TGS-146B	R02789	ブラター特性判定基準外	アロカ株式会社	GM計数管の交換
37	33⑥	伊予警察署 警備課	TGS-146B	R02791	ブラター特性判定基準外	アロカ株式会社	GM計数管の交換
38	40	愛媛県立新居浜病院 総務課	TGS-1146	205L0566	ブラター特性判定基準外	アロカ株式会社	GM計数管の交換
39	40	愛媛県立新居浜病院 総務課	ICS-1323	205J9179	β 線入射窓の縁割れ	アロカ株式会社	対象箇所修理
40	43	愛媛大学医学部附属病院	TGS-146B	R14962	ブラター特性判定基準外	アロカ株式会社	GM計数管の交換
41	45	西条市立周桑病院 総務課	TGS-1146	205L0571	ブラター特性判定基準外	アロカ株式会社	GM計数管の交換
42	45	西条市立周桑病院 総務課	ICS-1323	205J9186	β 線入射窓の縁割れ、「Failure 0301」エラーの発生	アロカ株式会社	対象箇所修理
43	48	市立大洲病院	TGS-146B	R14647	ブラター特性判定基準外	アロカ株式会社	GM計数管の交換
44	52	JCHO宇和島病院市立宇和島病院 総務企画課	TGS-1146	GRX23A0176	ブラター特性判定基準外	アロカ株式会社	GM計数管の交換
45	54	高岡倉庫	TGS-146B	R09997	ブラター特性判定基準外及び基板不良	アロカ株式会社	GM計数管の交換及び本体修理