


土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書（その1）



(1/200,000)




(1/25,000)



様式－1（急） 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 位置図	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
	箇所番号	481-Ⅱ-83(1)
	箇所名	中組(B)
	所在地	宇和島市吉田町河内

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6Sif 20」
「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2)




土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-1)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式－2－1(急) 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			N 縮尺 1:2,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	481-Ⅱ-83(1)
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域			告示番号	未指定	箇所名	中組(B)
	それ以外の区域				告示年月日		所在地	宇和島市吉田町河内

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-2)



0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す


様式-2-2(急)
土砂災害特別警戒区域の区域区分図
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により
建築物の地上部に作用すると想定される力)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		
土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	
	それ以外の区域	

N
縮尺
1:2,500

自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	481-II-83(1)
告示番号	未指定	箇所名	中組(B)
告示年月日		所在地	宇和島市吉田町河内

参考資料



0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

参考資料:航空写真

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:2,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	481-II-83(1)
土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号	未指定	箇所名	中組(B)
土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、土砂等の移動による力が100kN/mを超える区域			告示年月日		所在地	宇和島市吉田町河内
土砂等の堆積の高さが3mを超える区域						
それ以外の区域						

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その3)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の（移動）高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)
1 ～ 2	165.13	1.00	100.00	1.00	22.35	4.18	16.05	3.00
3 ～ 4	166.13	1.00	100.00	1.00	22.66	4.23	16.05	3.00
5 ～ 6	166.23	1.00	100.00	1.00	23.01	4.30	16.05	3.00
6 ～ 7	166.23	1.00	100.00	1.00	23.45	4.38	16.05	3.00
7 ～ 8	165.62	1.00	100.00	1.00	23.45	4.38	16.05	3.00
8 ～ 9	164.41	1.00	100.00	1.00	21.41	4.00	16.05	3.00
9 ～ 10	164.03	1.00	100.00	1.00	20.35	3.80	16.05	3.00
10 ～ 11	163.29	1.00	100.00	1.00	20.13	3.76	16.05	3.00
11 ～ 12	160.61	1.00	100.00	1.00	18.48	3.45	16.05	3.00
12 ～ 13	164.39	1.00	100.00	1.00	21.06	3.93	16.05	3.00
14 ～ 15	165.08	1.00	100.00	1.00	21.06	3.93	16.05	3.00
15 ～ 16	165.10	1.00	100.00	1.00	22.57	4.22	16.05	3.00
17 ～ 18	165.10	1.00	100.00	1.00	22.57	4.22	16.05	3.00
19 ～ 20	163.84	1.00	100.00	1.00	22.17	4.14	16.05	3.00
21 ～ 22	163.15	1.00	100.00	1.00	22.01	4.11	16.05	3.00
22 ～ 23	162.13	1.00	100.00	1.00	20.38	3.81	16.05	3.00
23 ～ 24	162.13	1.00	100.00	1.00	20.38	3.81	16.05	3.00
25 ～ 26	－	－	92.59	1.00	－	－	13.38	2.50
26 ～ 27	－	－	92.59	1.00	－	－	13.48	2.52
28 ～ 29	－	－	67.78	1.00	－	－	13.48	2.52
30 ～ 31	－	－	67.78	1.00	－	－	11.01	2.06
33 ～ 34	－	－	－	－	－	－	－	－
34 ～ 35	－	－	－	－	－	－	－	－
35 ～ 36	－	－	－	－	－	－	－	－

様式－3(急)建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	481－Ⅱ－83(1)
	告示番号	未指定	箇所名	中組(B)
	告示年月日		所在地	宇和島市吉田町河内